



0010805



INFOR
Instituto Forestal

INFOR
310
c.2

**COMPORTAMIENTO DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA DURMIENTE DE
MADERA NATIVA Y FIJACIÓN KZ EN EL CORREDOR
CHIMBARONGO – CHILLÁN**

CONCEPCIÓN, FEBRERO 2004



INFOR
Instituto Forestal

COMPORTAMIENTO DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA DURMIENTE DE MADERA NATIVA Y FIJACIÓN KZ EN EL CORREDOR CHIMBARONGO - CHILLÁN

CONCEPCIÓN, FEBRERO 2004

INDICE

	Página
1. RESUMEN EJECUTIVO	2
2. ANTECEDENTES GENERALES	3
3. OBJETIVOS	4
3.1 General	4
3.2 Específicos	4
4. METODOLOGÍA	5
4.1 Zonas de muestreo	5
4.2 Intensidad de muestreo y tamaño de la muestra	5
4.3 Inspecciones y evaluaciones	6
4.3.1 Durmientes y tirafondos	6
4.4 Estándar de seguridad de la vía	6
4.4.1 Cantidad de durmientes en buen estado por collera	6
4.4.2 Cantidad máxima de durmientes en mal estado dispuestos en forma consecutiva	7
4.5 Estado de funcionamiento de la componente elástica de la fijación KZ (sujeción de riel)	7
4.6 Costo de mantenimiento anual	7
5. RESULTADOS	7
5.1 Zonas de muestreo y velocidad de operación	7
5.2 Tipos de durmientes	8
5.3 Estado de los durmientes	8
5.4 Estándar de seguridad de la vía	9
5.5 Funcionamiento de la componente elástica de la fijación KZ (sujeción de riel)	10
5.6 Efecto combinado durmientes en buen estado y sujeción de riel apretada	11
5.7 Costo de mantenimiento anual de la vía	12
5.8 Variables que impiden mayores velocidades en el tramo Chimbarongo - Chillán	14
6. DISCUSION SOBRE LOS PROCESOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE DURMIENTES Y COMPARACIÓN ENTRE DURMIENTES DE MADERA Y HORMIGON	14
7. CONCLUSIONES	16
8. BIBLIOGRAFIA	17

PRÓLOGO

Este estudio fue ejecutado por los profesionales del Instituto Forestal, señor Oscar Inostroza, en su calidad de investigador principal, y los señores Gonzalo Hernández y Ricardo Oyarzún.

El desarrollo del estudio fue posible gracias al apoyo de profesionales en retiro y activos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y Empresa de Transporte Ferroviario S.A. (FERRONOR).

Los profesionales externos al INFOR que participaron en el estudio se detallan a continuación:

Profesional	Cargo	Institución
Alicia Lewellyn	Unidad de Modernización	Empresa de Ferrocarriles del Estado
Arnoldo Bravo	Unidad de Modernización	Empresa de Ferrocarriles del Estado
Alan Cifuentes	Jefe de Servicio Mantenimiento	Empresa de Ferrocarriles del Estado
Carlos Estay	Unidad de Modernización	Empresa de Ferrocarriles del Estado
Eduardo Núñez	Inspector de Vías (R)	Ex funcionario EFE
Hugo Moroso	Jefe Departamento Vías	FERRONOR
Ramiro Reyes	Gerente de Infraestructura	Empresa de Ferrocarriles del Estado
Raúl Urtubia	Servicio Mantenimiento Santiago	Empresa de Ferrocarriles del Estado
Jorge Aravena	Inspector de Vías	Empresa de Ferrocarriles del Estado

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE, invirtió entre los años 1998 y 2002 cerca de US\$ 32 millones de en la reconstrucción de casi 280 kilómetros de vías con durmientes de hormigón armado, en desmedro de los durmientes de madera, limitando uno de los pocos usos comerciales que tiene el recurso forestal nativo de Chile.

En el cumplimiento de la misión del Instituto de Investigación Forestal de Chile, INFOR, que consigna el contribuir al desarrollo económico, social y ambiental del país mediante el aporte de conocimientos científicos y tecnológicos sobre el uso sostenible de los recursos y ecosistemas forestales, en el año 2003 desarrolló dos estudios que avalan la aptitud de un grupo de maderas nativas de Chile para la confección de durmientes.

El primer trabajo, denominado "Estudio comparativo de los durmientes de madera utilizados en las redes ferroviarias de los Estados Unidos y Chile", tuvo por objetivo verificar si los durmientes de maderas nativas chilenas responden a las solicitudes de un sistema altamente exigente en condiciones de tráfico, como lo es el sistema ferroviario de los EEUU. La conclusión de este estudio señala que todas las maderas nativas especificadas en la norma EFE V32-99, en cuanto a sus propiedades mecánicas, califican en la norma norteamericana AREMA. En general, la clasificación visual de las maderas nativas de Chile es más exigente que las indicaciones que aparecen en la norma norteamericana.

Un segundo trabajo, denominado "Inspección visual de durmientes de madera en servicio: Metro Regional de Valparaíso (MERVAL) y Línea Central Sur (LCS)", revisó una población de 34.240 durmientes en el corredor MERVAL y 3.055 durmientes en el corredor Línea Central Sur, concluyendo que las fallas atribuibles a la madera son mínimas, con un 0,5% y 0,2% de durmientes defectuosos en los corredores MERVAL y LCS, respectivamente.

En este tercer estudio, ejecutado entre los meses de octubre 2003 y enero 2004, denominado "Comportamiento de la solución técnica durmiente de madera nativa y fijación KZ en el corredor Chimbarongo-Chillán", se evaluó la funcionalidad y rendimiento mecánico de 454.667 durmientes de maderas nativas chilenas instalados entre los años 1965 y 2002, además de determinar el gasto de mantenimiento incurrido en el período.

Se verificó que la vía sólo ha sido sometida a prácticas de mantenimiento esporádicas, reportándole a EFE un gasto medio anual de US\$ 650 por kilómetro de vía. Además, se comprobó que en el corredor de interés el 98% de los durmientes impregnados cumple con los requisitos de la norma de seguridad de la vía EFE-NSF-11.001, referida a la integridad física, valor que disminuye a un 70% en el caso de los durmientes no impregnados.

Para los estándares y tráficos proyectados, el uso del durmiente de madera nativa chilena impregnado ofrece importantes ventajas económicas y técnicas respecto del durmiente de hormigón, entre ellas: relación costo/vida útil 10 veces menor; y alta resistencia de la madera al tráfico mixto (carga y pasajeros).

Finalmente, cabe destacar la relevancia social que tiene el uso de la madera en este tipo de aplicaciones. La fabricación de durmientes de maderas nativas es realizada por familias de pequeños propietarios, que desarrollan economías de subsistencia, localizadas principalmente entre las zonas cordilleranas de la VII y X regiones. Ellas se

encargan de cosechar la materia prima, transformarla en durmientes y comercializar el producto final con las empresas ferroviarias y plantas de impregnación del país. El impacto económico que generaría en los pequeños propietarios del bosque nativo el uso de durmientes de madera en los proyectos de concesión de vías (BOT) de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, a implementar durante el año 2004 por un período de 15 años, significa un ingreso adicional del orden de los US\$ 21,14 millones, en comparación con el valor alternativo de la leña. Estas cifras se obtienen al considerar una demanda total de 2,8 millones de durmientes, equivalentes a un volumen cercano a los 300.000 m³ de madera.

2. ANTECEDENTES GENERALES

El corredor Chimbarongo - Chillán, propiedad de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, forma parte de la denominada Línea Central Sur (L.C.S.) Alameda - Puerto Montt, con una extensión de 248 kilómetros de vía en trocha ancha (1.676 mm). Cuenta con una dotación aproximada de 454.667 durmientes de maderas nativas chilenas, con y sin impregnación, afianzados con el sistema de fijación alemán KZ, conocida internacionalmente como KB - o simplemente K - y con riel continuo soldado del tipo K (Fuente: Jorge Aravena, Inspector de vía EFE, sector Chimbarongo - Chillán).

En la actualidad, el corredor es utilizado por doce frecuencias diarias de los servicios de pasajeros TERRASUR Alameda - Chillán (Automotores UTS- 444), cuatro frecuencias diarias del servicio TERRASUR TEMUCO (Locomotoras Clase 269), dos frecuencias diarias del servicio Nocturno Alameda - Talcahuano (Automotor AEZ), y cuatro frecuencias diarias del servicio diurno a Talca (Automotor AEZ). Al mismo tiempo, este corredor sustenta el tráfico de mercancías a cargo de la empresa FEPASA.

El cronograma siguiente ilustra los acontecimientos relevantes ocurridos en el corredor Chimbarongo - Chillán en el periodo 1965-2002:

- Hasta el año 1965 el corredor era transitado por los trenes de pasajeros a una velocidad máxima de 80 km/h (Fuente: Eduardo Nuñez. Ex inspector de vías, tramo Chimbarongo - Chillán. EFE).
- Durante el plan quinquenal de mantenimiento e inversiones de EFE, ejecutado entre los años 1965 y 1970, con fondos obtenidos del Banco Mundial, se renovaron los rieles (sistema eclisado a soldado continuo), se cambió la totalidad de los durmientes, se introdujeron las sujeciones elásticas, se renovó el balasto y se verificaron en forma mecanizada los parámetros geométricos de la vía (trocha, alineación, nivelación y peralte). Todas estas mejoras elevaron el estándar de la vía, pasando de la clase C (hasta 100 km/hora) a la D (hasta 130 km/hora) (Fuente: Eduardo Nuñez. Ex inspector de vía en el tramo Chimbarongo – Chillán, EFE).
- Los durmientes instalados entre los años 1965 y 1970 fueron del tipo impregnado con creosota, cuyo tratamiento fue realizado en la planta de propiedad de IMPREGMA S.A., sociedad formada por EFE, Correos de Chile y ENDESA, ubicada en la localidad de Chumpullo, provincia de Valdivia.
- Entre los años 1971 y 1980 el mantenimiento de la vía se detiene, produciéndose una disminución en la clase del corredor, cayendo al final del periodo desde la clase D a C.

- En la década de los años 80 la vía fue sometida a mantenimiento menor (recambio de escasos durmientes dañados), sin mejorar la clase de vía del corredor.
- Con posterioridad al año 1990 comienzan a concretarse nuevas acciones de mantenimiento y rehabilitación del tendido, esta vez con fondos aportados por un crédito del gobierno japonés. Entre los años 1994 y 1997 se realizó la renovación de aproximadamente 100.000 durmientes verdes sin tratamiento de preservación. La impregnación con creosota no era posible debido a que la planta de Chumpullo no se encontraba en operaciones y no existía otra alternativa en el mercado nacional (Fuente: Arnoldo Bravo, Alicia Lewellyn, Carlos Estay, Unidad de Modernización EFE).
- Los planes trienales de EFE de los años 1997-1999 y 2000-2002 permitieron la adquisición de aproximadamente 91.000 durmientes impregnados con creosota, los que junto a otras acciones de mantenimiento dejaron al corredor con un estándar de vía clase E, en el cual se puede transitar con una velocidad de hasta 160 km/h (Fuente: Arnoldo Bravo, Alicia Lewellyn, Carlos Estay, Unidad de Modernización EFE).

3. OBJETIVOS

3.1 General

Determinar para el corredor Chimbarongo - Chillán el comportamiento de la solución técnica durmiente de madera nativa y fijación KZ.

3.2 Específicos

- Determinar la ubicación, extensión y máxima velocidad desarrollada en los tramos rectos de la Línea Central Sur en el corredor bajo estudio.
- Evaluar el estado actual de los durmientes de maderas nativas chilenas, con y sin impregnación.
- Evaluar el estado de funcionamiento actual del conjunto durmiente de madera nativa chilena y la fijación KZ.
- Determinar el costo de mantenimiento anual histórico que permitió alcanzar el actual estándar de vía.
- Identificar las variables que impiden el desarrollo de mayores velocidades en el corredor.

4. METODOLOGÍA

4.1 Zonas de muestreo

El tramo bajo estudio fue el corredor ubicado entre el paradero Chimbarongo, kilómetro 149, VI región y la estación Chillán, kilómetro 397, VIII región.

En el corredor se seleccionaron 3 zonas de muestreo, seleccionadas de acuerdo a las siguientes variables:

- Vía recta, sin presencia de estaciones y de longitud superior a los 3 kilómetros.
- Tramos donde el tren de pasajeros desarrolla una velocidad mayor a los 120 km/h.
- Lugares de fácil acceso a la vía.

La identificación de cada zona de muestreo y el registro de las velocidades desarrolladas en cada una de ellas se realizó mediante recorridos de reconocimiento previos, realizados en el automotor UTS 444, del servicio TERRASUR Alameda - Chillán.

4.2 Intensidad de muestreo y tamaño de la muestra

En cada zona de muestreo, de un kilómetro de longitud, se identificaron y controlaron 4 segmentos de vía, cada una de ellas constituida por 140 metros de vía continua. La ubicación de estos segmentos quedó definida por tres postes consecutivos del tendido eléctrico de la catenaria que alimenta a los automotores, ubicados entre los postes 1 y 3; 5 y 7; 9 y 11; y 13 y 15.

En este estudio se aplicó un muestreo aleatorio simple para variable cualitativa. Se trabajó con un 95% de confianza y con un error de muestreo de un 1,77%. Además como no se disponía de información previa, se aplicó varianza máxima, es decir, se consideró $P = Q = 0,5$. Con estos antecedentes el tamaño muestral, n , se obtuvo de la siguiente relación:

$$n = \frac{n_0}{1 + n_0 / N} \quad ; \text{ si } n_0 / N < 0,05 \Rightarrow n = n_0$$

donde:

N = tamaño de la población = 454.667 durmientes

y n_0 se calculó de la expresión:

$$n_0 = \frac{z_0^2 \cdot P \cdot Q}{e^2}$$

Teniendo en consideración que para un nivel de confianza de un 95%, $z_0 = 1.96$:

$$n_0 = \frac{1.96^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{0.0177^2} = 3.065,53 \text{ durmientes}$$

Como
$$\frac{n_0}{N} = 0.0066 < 0.05$$

En consecuencia, se asume que $n = n_0 = 3.066$ durmientes

4.3 Inspecciones y evaluaciones

4.3.1 Durmientes y tirafondos

Cada uno de los durmientes inspeccionados fue clasificado de acuerdo a su condición de preservación: impregnado antiguo, impregnado nuevo y sin impregnación. En forma simultánea fueron evaluados de acuerdo con su integridad física: buen o mal estado.

En la actualidad existen dos normas de seguridad de la vía, la versión del año 1995 y la del año 2001. En este estudio se consideró la más exigente por corresponder el tema a seguridad. Según la norma EFE-NSF-11.001, del año 2001, un durmiente en buen estado debe cumplir los siguientes requisitos:

- No presentar quebradura.
- No presentar rajadura u otro tipo de daño que permita que el balasto pase a través de su sección transversal, o que los clavos, tirafondos u otros tipos de sujeciones no se mantengan firmemente adheridos.
- No presentar deterioros que permitan que la silla de asiento del riel pueda moverse lateralmente más de 13 mm respecto de los durmientes (desplazamiento lateral).
- No presentar rebajes o desgastes como consecuencia del incrustamiento de la silla de asiento en más de un 30% del espesor del durmiente (aplastamiento).

Adicionalmente, según la norma FRA parte 213.335, un durmiente en buen estado debe presentar al menos 2 tirafondos, cumpliendo la función de apriete por cada silla de asiento (para vías clase 6 o clase E).

4.4. Estándar de seguridad de la vía

Estos estándares se basan en la cantidad de durmientes en buen estado por collera¹ y en la cantidad máxima permitida de durmientes en mal estado dispuestos en forma consecutiva.

4.4.1 Cantidad de durmientes en buen estado por collera

De acuerdo con la norma de seguridad EFE-NSF-11.001, debe existir una cantidad mínima de durmientes en buen estado por collera para cada clase de vía (Tabla 1). La calificación de las unidades y zonas muestreadas se realizó en base a este requisito.

Tabla 1. Cantidad mínima de durmientes en buen estado por collera, según clase de línea

Cantidad mínima de durmientes en buen estado	Clase de vía					
	A	B	C	D	E	F
	6	10	13	15	17	17

¹ Segmento de la vía férrea de 12 metros de longitud, que incluye rieles, durmientes y fijaciones.

4.4.2 Cantidad máxima de durmientes en mal estado dispuestos en forma consecutiva

De acuerdo con la norma de seguridad EFE-NSF- 11.001, existe una cantidad máxima de durmientes en mal estado que pueden estar ubicados en forma consecutiva para cada clase de vía. La calificación de la clase de vía según este criterio se entrega en la Tabla 2.

Tabla 2. Cantidad máxima de durmientes en mal estado consecutivos por clase de línea

Clase de vía	Durmientes en mal estado consecutivos permitidos (en rectas)
E y F	No permite
D	2 y 3
Fuera de norma	Más de 3

El análisis del cumplimiento de los estándares de seguridad de la vía se realizó aplicando 2 tipos de criterios. El primero de ellos consideró la aplicación de las normas de seguridad EFE-NSF-11.001 y FRA parte 213.335, referidas al estado de los durmientes y a la consolidación de los tirafondos, respectivamente. El segundo criterio combinó el estado de los durmientes, tirafondos y la sujeción elástica del riel por parte del sistema de fijación KZ, según el estándar FRA.

4.5 Estado del funcionamiento de la componente elástica de la fijación KZ (sujeción riel)

Se evaluó el funcionamiento de la componente elástica de la fijación KZ, verificando las cuatro sujeciones de riel existentes en cada durmiente. Se calificó como sujeción suelta o no funcional a todas aquellas en las cuales la pestaña metálica no se encontraba en directo contacto presionando la zapata del riel, ya sea por pérdida de tensión en la arandela, por falta de apriete en la tuerca o por pérdida de uno o varios de los elementos componentes (perno guía, arandela elástica y pestaña o sapo).

4.6 Costo de mantenimiento anual

Información recopilada desde el año 1970 a 2002 permitió determinar el costo anual promedio de conservación de la vía en el corredor de interés. Los antecedentes fueron proporcionados por profesionales de EFE de la Región Metropolitana y de la VII Región, Talca.

5. RESULTADOS

5.1 Zonas de muestreo y velocidad de operación

En la Tabla 3 se entregan antecedentes de la localización de las zonas muestreadas y la determinación de la condición actual de operación.

Tabla 3. Zonas muestreadas

Zona	Ubicación		Longitud inspeccionada (m)	Velocidad (km/h)
Molina	Km 202, poste 1	Km 203, poste 1	584	130 – 135
San Rafael	Km 229, poste 1	Km 229, poste 15	569	120 – 140
San Carlos	Km 379, poste 1	Km 379, poste 15	516	120 – 150

5.2 Tipo de durmiente

En total se caracterizaron 3.054 durmientes (Tabla 4), distribuidos entre impregnados antiguos (planta Churripullo, instalados antes de 1970); impregnados nuevos (planta Yumbel, instalados entre 2000 y 2001); y sin impregnación (verdes, instalados entre 1995 y 1996).

Los durmientes impregnados antiguos constituyen casi la mitad (45,9%) de la estructura de la vía, no obstante sus más de 33 años en uso. Los impregnados nuevos y los sin impregnación participan con un 26,1% y 28,0%, respectivamente.

Tabla 4. Distribución por tipo, zona y origen del durmiente

Zona	Cantidad inspeccionada	Participación en la zona (%)	Origen
Durmientes impregnados antiguos (IA)			
Molina	505	47,2	Chumpullo
San Rafael	556	53,3	Chumpullo
San Carlos	343	36,3	Chumpullo
Total	1.404	45,9	
Durmientes impregnados nuevos (IN)			
Molina	234	21,9	Yumbel
San Rafael	296	28,4	Yumbel
San Carlos	266	28,2	Yumbel
Total	796	26,1	
Durmientes sin impregnación (SI)			
Molina	330	30,9	Varios (*)
San Rafael	190	18,2	Varios (*)
San Carlos	334	35,4	Varios (*)
Total	854	28,0	

(*) Sector forestal desde la VII a la X regiones.

5.3 Estado de los durmientes

La condición de uso de los durmientes inspeccionados se presenta en la Tabla 5. No se incorporaron las variables medidas a la silla de asiento² (desplazamiento lateral y aplastamiento) debido a que los resultados se encuentran dentro de norma.

² Silla de asiento: elemento de sujeción y anclaje del riel al durmiente

Tabla 5. Durmientes fuera de norma según defecto, Norma EFE-NSF- 11.001

Zona	Cantidad inspeccionada durmientes	Quebradura	Rajadura	Pudrición	Anclaje no consolidado ³			Durmientes fuera norma	
					Riel izquierdo	Riel derecho	Fuera norma Total	Total	%
Durmientes impregnados antiguos (IA)									
Molina	505	0	2	1	4	8	12	12	
San Rafael	556	0	0	1	3	4	7	7	
San Carlos	343	0	0	2	8	13	21	20	
Total	1.404	0	2	4	15	25	40	39	2,8
Durmientes impregnados nuevos (IN)									
Molina	234	0	0	0	0	0	0	0	
San Rafael	296	0	0	0	1	0	1	1	
San Carlos	266	0	1	0	1	0	1	2	
Total	796	0	1	0	2	0	2	3	0,4
Durmientes sin impregnación (SI)									
Molina	330	0	0	8	88	75	163	114	
San Rafael	190	0	0	11	19	17	36	37	
San Carlos	334	1	1	42	48	58	106	106	
Total	854	1	1	61	155	150	305	257	30,1

Los durmientes impregnados antiguos presentan un bajo nivel de defectos con un 2,8%. Este bajo porcentaje es notable al considerar las condiciones de abandono (entre los años 1970 y 1994) y los más de 33 años de servicio.

En el caso de los durmientes impregnados nuevos, la presencia de defectos que los deja fuera de norma es mínima, con un 0,4%.

Un 30,1% de los durmientes verdes o sin impregnar presentan defectos que los descalifican para el uso ferroviario, a pesar de los no más de 8 años de uso. Las limitantes de mayor frecuencia fueron la pudrición (61 unidades), y el anclaje no consolidado (305 sillas de asiento con tirafondos sueltos).

5.4 Estándar de seguridad de la vía

La cantidad de durmientes en buen estado por collera, en función de las zonas muestreadas, se presenta en la Tabla 6.

³ Medido en N° de sillas de asiento con anclaje no consolidado

Tabla 6. Durmientes en buen estado por collera y clase de vía, Norma EFE NSF 11.001

Clase de vía	Durmientes en buen estado	Cantidad de colleras		
		Molina	San Rafael	San Carlos
E y F	22	2	19	5
E y F	21	13	24	8
E y F	20	12	2	5
E y F	19	11	2	13
E y F	18	4	0	2
E y F	17	5	0	4
D	16	2	0	1
D	15	0	0	3
C	14	0	0	2
Colleras inspeccionadas		49	47	43
Colleras fuera de clase E		2	0	6
% Colleras fuera de clase E		4,1	0,0	14,0
Clase de vía resultante		D	E	C

Conforme a esta calificación, sólo la zona muestreada de San Rafael cumple con el estándar de vía clase E. Las zonas de San Carlos y Molina califican en las clases C y D, respectivamente.

La presencia de series de durmientes en mal estado consecutivos (nidos) se presenta en la Tabla 7.

Tabla 7. Clase vía según durmientes defectuosos consecutivos, Norma EFE-NSF-11001

Clase de vía	Durmientes en mal estado permitidos	Cantidad de series con durmientes defectuosos		
		Molina	San Rafael	San Carlos
E y F	1			
D	2	12	0	17
D	3	2	0	2
Fuera de norma	Más de 3	0	0	1
Cantidad de series		14	0	20
Clase de vía resultante		D	E	Fuera de norma

Esta calificación deja a la zona San Carlos fuera de norma, a Molina en clase D y San Rafael se mantiene en clase E.

5.5 Funcionamiento de la componente elástica de la fijación KZ (sujeción de riel)

Los resultados de la medición de la componente elástica de la fijación KZ, se presentan en la Tabla 8.

Tabla 8. Sujeciones del riel sueltas, FRA 213.335

Zona	Sujeciones Inspeccionadas	Sujeciones KZ						Durmientes fuera de norma (*)	
		Riel izquierdo		Riel derecho		Fuera de norma		de norma (*)	
		Exterior	Interior	Interior	Exterior	Total	%	Total	%
Durmientes impregnados antiguos (IA)									
Molina	2.020	56	59	53	53	221	10,9	95	18,8
San Rafael	2.224	7	8	7	11	33	1,5	38	6,8
San Carlos	1.372	30	60	51	19	160	11,7	110	32,1
Total	5.616	93	127	111	83	414	7,4	243	17,3
Durmientes impregnados nuevos (IN)									
Molina	936	6	6	10	6	28	3,0	24	10,3
San Rafael	1.184	2	5	4	10	21	1,8	22	7,4
San Carlos	1.064	17	32	24	9	82	7,7	56	21,1
Total	3.184	25	43	38	25	131	4,1	102	12,8
Durmientes sin impregnación (SI)									
Molina	1.320	21	25	22	28	96	7,3	148	44,8
San Rafael	760	2	4	13	8	27	3,6	37	19,5
San Carlos	1.336	71	96	98	49	314	23,5	214	64,1
Total	3.416	94	125	133	85	437	12,8	399	46,7

(*) Incluyen los defectos de integridad de la madera, anclaje no consolidado y sujeciones sueltas.

En el caso de los durmientes verdes sin impregnación, la incidencia de sujeciones sueltas (12,8%) fue considerablemente superior a la que presentan los durmientes impregnados. Al sumar los defectos propios de la madera y de las sujeciones, los durmientes verdes sin impregnación presentan una alta proporción de unidades fuera de norma (46,7%).

5.6 Efecto combinado durmientes en buen estado y sujeción de riel apretada

Considerando que la pérdida de tensión de la pestaña de la sujeción KZ sobre el patín del riel afecta la capacidad de la estructura para conservar su geometría, se puede calificar a las pestañas sueltas como una disfunción de la fijación (FRA 213.335). Luego, el efecto combinado que se produce al evaluar el estándar de vía según la presencia de durmientes en buen estado ("buenos") y sujeciones sueltas presentan un resultado más restrictivo respecto del estándar actual, como se muestra en la Tabla 9, para el caso del análisis por colleras.

Tabla 9. Durmientes en buen estado por collera y clase de vía, Norma EFE-NSF-11.001

Clase de vía	Durmientes en buen estado	Cantidad de colleras		
		Molina	San Rafael	San Carlos
E y F	22	0	4	0
E y F	21	0	13	0
E y F	20	5	14	0
E y F	19	6	7	3
E y F	18	8	4	1
E y F	17	7	3	0
D	16	8	1	4
D	15	7	0	6
C	14	2	1	8
C	13	2		6
B	12	3		3
B	11			3
B	10			3
A	6 a 9			6
Colleras inspeccionadas		48	47	43
Colleras fuera de clase E		22	2	39
% Colleras fuera de clase E		45,8	4,3	90,7
Clase de vía resultante		B	C	A

Según esta calificación, el estándar de vía en las zona San Rafael, Molina y San Carlos disminuye a las clases C, B y A, respectivamente.

Aplicando el criterio anterior, al calificar el estándar de la vía conforme a la existencia de series de durmientes malos y con sujeciones de riel sueltas, aumenta la presencia de "nidos" que dejan fuera de norma a todas las zonas en estudio como se muestra en la Tabla 10.

Tabla 10. Clase vía según durmientes defectuosos consecutivos, Norma EFE-NSF-11001

Clase de vía	Durmientes en mal estado permitidos	Cantidad de series con durmientes defectuosos		
		Molina	San Rafael	San Carlos
E y F	1			
D	2	36	10	55
D	3	11	0	21
Fuera de norma	Más de 3	2	1	21
Cantidad de series		49	11	97
Clase de vía resultante		Fuera de norma	Fuera de norma	Fuera de norma


5.7 Costo de mantenimiento anual de la vía

Entre los años 1970 y 1994, EFE no ejecutó ninguna inversión significativa para el mantenimiento del corredor Chimbarongo - Chillán. En el periodo señalado, desde el punto de vista de la velocidad desarrollada por los trenes de pasajeros, la calidad del corredor cayó desde una vía de clase D a una de clase C.

En el año 1995 EFE realizó una inversión de \$955 millones, permitiendo incorporar en 2 años un total 100.364 durmientes sin impregnación (verdes). Posteriormente, durante el periodo 2000-2001, EFE ejecutó una nueva inversión, esta vez por un total de \$1.872

millones. En ese periodo se instalaron 114.958 durmientes impregnados, de los cuales 92.958 fueron impregnados nuevos y 22.000 de reemplazo (usados), extraídos del tramo Alameda - Chimbarongo. Todas estas inversiones dejaron al corredor, desde el punto de vista de la velocidad desarrollada, con un estándar de vía clase E.

El gráfico siguiente ilustra el comportamiento de la inversión y el estándar de la vía entre los años 1970 y 2002.



Lo anterior traducido a US\$/km/año de vía se muestra en la Tabla 11.

Tabla 11. Gasto anualizado promedio en la mantención de la vía

Periodo (años)	Monto contrato		Gasto anualizado US\$/km/año
	\$	US\$	
1970 - 1994	Mantención ordinaria, montos de bajo valor		
1995 - 1997 ⁴	955.199.433	2.332.884	4.703
2001 - 2002 ⁵	946.196.963	1.429.430	-
2001 - 2002 ⁶	925.637.535	1.398.371	11.402 ⁷
1970 - 2002		5.160.685	650

Nota: Los montos indicados no contemplan IVA

El dólar promedio de 1995-1997 fue de \$409,45 / 2001-2002 fue de \$661,94

La extensión del tramo Chimbarongo-Chillán es de 248 km.

⁴ Corresponde a Contrato EFE 56

⁵ Corresponde a Contrato EFE 185

⁶ Corresponde a Contrato EFE 193

⁷ Valor de los 2 contratos ejecutados en el periodo 2001-2002

La inversión media anual para la conservación del corredor, actualizada en dólares norteamericanos, en el periodo 1970-2002, fue de US\$650 por kilómetro de vía.

5.8 Variables que impiden mayores velocidades en el tramo Chimbarongo - Chillán

Considerando el estado actual de la estructura de vía y el tráfico esperado, los siguientes factores se presentan como limitantes para el desarrollo de mayores velocidades dentro de la clase de vía E:

- Ausencia de un confinamiento adecuado de la faja de vía
- Carencia de un programa adecuado para la oportuna prospección de vía, tanto desde el punto de vista de los parámetros geométricos, como de la integridad de los elementos constituyentes de la estructura.
- Inapropiada proporción y distribución de durmientes y fijaciones defectuosas.
- Presencia de algunas barras de rieles con desgaste excesivo.
- Ausencia de un programa de conservación de las sujeciones elásticas de la fijación KZ.
- Ausencia de un programa anual de saneamiento, reposición y bateo de balasto, nivelación, alineamiento, trasposición y reposición de rieles.

Más allá de tener la posibilidad de resolver satisfactoriamente todas las limitantes presentadas, cualquier esfuerzo para mejorar la condición actual de la infraestructura debe contemplar los siguientes aspectos:

- Confinar la vía en ciudades, barrios aledaños y zonas rurales puntuales, de manera de disminuir el riesgo de accidentes de personas y animales.
- Sanear la vía y garantizar las condiciones de drenaje de la misma.
- Ejecutar un roce mecánico y aplicación de herbicida en sectores donde la vegetación se aprecia muy alta.
- Incluir señales automáticas en cruces, de acuerdo a DS 38 y 62.
- Mejorar las señales luminosas en la vía, para aumentar su nivel de visibilidad.
- Alinear y nivelar desviadores y juntas de riel.
- Mejorar el estado de los puentes (cambio de durmientes, fijaciones y conservación de la estructura metálica).
- Mantener las inspecciones sobre rieles y renovar las barras dañadas.
- Continuar con las prospecciones anuales o bianuales para definir acciones a realizar.
- Realizar un reapriete de las sujeciones de riel en la fijación KZ.
- Mejorar la proporción y distribución de durmientes y fijaciones deterioradas.

6. DISCUSIÓN SOBRE LOS PROCESOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE DURMIENTES Y COMPARACIÓN ENTRE DURMIENTES DE MADERA Y HORMIGÓN

- En el tramo Chimbarongo-Chillán, los durmientes impregnados han mostrado un buen comportamiento en los más de 33 años que llevan en servicio. Estos durmientes procesados entre los años 1965 y 1970, eran almacenados en cancha durante 6 a 12 meses hasta alcanzar el contenido de humedad requerido por el tratamiento de preservación posterior (45 a 50% dependiendo de la especie). La cantidad de durmientes destinados al secado al aire libre estaba en directa relación con los programas de mantención de ferrocarriles. En el caso de requerir durmientes fuera de programa, se procedía a implementar técnicas de secado acelerado para disminuir la

humedad y alojar en una profundidad especificada la cantidad de preservante requerido de acuerdo a normas AWP (American Wood Preservers' Association) y AREMA (American Railway Engineering and Maintenance – of – Way Association).

Según AREMA, la técnica de secado al aire es demandante de tiempo, pero la larga vida útil de los durmientes impregnados son un testimonio del éxito del procedimiento.

El procedimiento de secado actual considera la reducción del contenido de humedad de los durmientes a 45 - 50% o menos (dependiendo de la especie) en el mismo cilindro de impregnación a temperaturas de 93 °C o más, técnica conocida como Bultonzado. AREMA, indica que dado que el proceso se realiza a la temperatura señalada, el preservante se mantiene menos viscoso y es posible obtener mayores penetraciones en menos tiempo comparado con lo que es posible en durmientes secados al aire. Otro beneficio es que los 93 °C esterilizan la madera. Cualquier espora u hongo que pudiera estar presente es eliminado.

Según la norma ferroviaria de los Estados Unidos AREMA, entre ambos métodos de acondicionamiento de la madera no se hacen diferencias en la calidad final del durmiente impregnado.

- El sistema ferroviario siempre ha estado enfrentado a la problemática de la mantención del estándar de la vía, para brindar seguridad en la circulación de trenes de carga, mientras que en el área pasajeros junto con la necesaria seguridad entregar comodidad durante el viaje. Además de los beneficios anteriores el mantenimiento y apego a estos estándares llevará asociado un mínimo daño al material rodante. Una de las preguntas claves del tema ferroviario es qué hacer al momento de tener la necesidad de subir o mantener el estándar de una vía existente. Las alternativas posibles son las siguientes:
 - Construir una vía nueva utilizando durmientes de madera
 - Construir una vía nueva utilizando durmientes de hormigón
 - Elevar el estándar cambiando los elementos defectuosos

Apoyados en la siguiente tabla histórica podemos llegar a ciertas conclusiones:

Sector	Fecha	Gasto		Gasto unitario (*)	Vida útil Esperada
		MM\$	MMUS\$	US\$/km	Años
Alameda – Rancagua	18-5-99	6.600,8	13,609		
San Fco – Chimbarongo	28-6-01	11.296,0	18,335		
Total Alameda – Chimbarongo		17.896,8	31,944	114.086(**)	50
Chimbarongo – Linares	9-10-01	925,6	1,398		
Linares – Chillán	11-5-01	946,2	1,429		
Chimbarongo Chillán		1.871,8	2,827	11.400	35

(*) Todos los montos sin IVA

(**) 280 km aprox.

Los trabajos realizados en los tramos Alameda – Chimbarongo y Chimbarongo – Chillán tuvieron dos orientaciones distintas. En el primer caso la vía se hizo nueva, se removieron todos los durmientes, se mejoró la base, se puso balasto nuevo y se instalaron los durmientes de hormigón. En el tramo Chimbarongo – Chillán, sólo se

removieron los durmientes en mal estado y se reemplazaron por unidades nuevas. En síntesis, se logró que el corredor pudiera ser circulado por trenes a velocidades en el rango 120 – 150 km/h, sin hacer distinción si la base estaba constituida por uno u otro tipo de durmiente, con la salvedad que los niveles de inversión son muy distintos, se aprecia una diferencia en el gasto de 10 veces (US\$ 114.086/km contra US\$ 11.400/km). Pareciera que la utilización más eficiente de los recursos debiera haber sido la última alternativa, es decir, alcanzar un estándar al mínimo costo haciendo sólo el cambio de los durmientes defectuosos. Esto, aún considerando costos de mantención y de reposición a futuro, no considerados en este análisis.

7. CONCLUSIONES

- La inversión realizada por EFE en el corredor Chimbarongo - Chillán entre los años 1970-2002 asciende a los US\$650/km/año.
- Los valores estimados razonables para conservar el estado actual del corredor (tipo de vía, estándar deseado, tráfico y clima), según los especialistas consultados, debería fluctuar entre US\$ 3.000 y 6.000 por km/año.
- No obstante el mínimo mantenimiento realizado, el corredor ha mantenido su capacidad de soportar tráfico. En la actualidad éste asciende a 12 operaciones (frecuencias) diarias a velocidades propias de las vías Clase E (hasta 160 km/h). Este hecho, sumado a la condición de que el 100% de las fijaciones y casi el 50% de los durmientes poseen más de 33 años en servicio, constituye una prueba del alto rendimiento técnico-económico de la solución durmiente de madera chilena impregnado con creosota, aplicado con fijación KZ, para una vía clase E.
- La vía del corredor Chimbarongo - Chillán está siendo operada por los automotores UTS 444 a velocidades entre los 120 y 150 km/h en las zonas rectas de mayor extensión. A la fecha no se registran accidentes originados por el estado de la infraestructura, lo que lleva a pensar que la vía desde el punto de vista geométrico cumple con el estándar de seguridad de la clase correspondiente (Clase E). Desde el punto de vista de la integridad y funcionalidad de los durmientes conforme a la norma de seguridad de la vía, la zona de San Rafael califica en la clase E, la zona de Molina en la clase D y la zona de San Carlos queda fuera de norma. Si se considera la integridad de los durmientes y las sujeciones de riel en forma conjunta, el corredor está fuera de norma.
- Es imperativo mejorar la distribución de los durmientes deteriorados y corregir el apriete de las sujeciones, garantizando cumplir plenamente con lo dispuesto en la norma de seguridad EFE-NSF-11001 para la clase de vía E.
- Los durmientes de madera sin impregnación presentaron un rápido proceso de puirición, perdiendo su funcionalidad a los pocos años de instalados. Una consecuencia del deterioro de estos durmientes se refleja en la gran cantidad de “nidos” observados. Esta situación coloca a varios tramos de vía fuera de norma.
- La ausencia de actividades de mantenimiento sobre las sujeciones elásticas KZ (apriete de tuerca sobre arandela elástica y sapo) ha contribuido a la pérdida de la función de diseño de la fijación, lo que disminuye la capacidad de la estructura de conservar su geometría.

- Para poder desarrollar mayores velocidades en este corredor (manteniendo un estándar de vía Clase E), se deben implementar un conjunto de medidas que apunten a confinar la faja de vía y a mejorar el sistema de señalización y comunicación. En segundo lugar, se deben iniciar acciones de mantenimiento de la vía tendientes a mejorar el saneamiento, tales como limpieza de cunetas, fosos, contrafosos, reposición y bateo de balasto y control del crecimiento de vegetales en la faja de vía. En tercer lugar se deben implementar acciones que perfeccionen los parámetros geométricos de la vía y la interfaz rueda-riel, tales como: trasposición y renovación de rieles dañados, mayor frecuencia en el cambio de durmientes y fijaciones fuera de norma, como también ajuste de trocha, alineamiento y nivelación de la vía, en particular, en los accesos a estructuras más rígidas como puentes y alcantarillas al igual que en zonas sujetas a mayores esfuerzos transversales como aparatos de vía (desviadores) y curvas.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Empresa de los Ferrocarriles del Estado. Norma EFE-NSF-11-001, Norma de seguridad para vías férreas. 2001
- Empresa de los Ferrocarriles del Estado. Norma de seguridad de las vías férreas de trocha 1.676 mm. 1995
- Federal Railroad Administration, DOT (U.S.A.), Parte 213.335, 2002.
- AREMA, Manual for Railway Engineering, sección 6.3 Conditioning Prior to Treatment, 1999.

ANEXO 1

RESUMEN ACTIVIDADES DE MANTENCIÓN Y COSTOS TRAMO CHIMBARONGO – CHILLAN, 1970 - 2002

RESUMEN ACTIVIDADES DE MANTENCIÓN Y COSTOS
TRAMO CHIMBARONGO – CHILLAN, 1970 - 2002

Año	Clase vía	N° contrato	Total contrato ¹ (\$)	Aporte	N° durmientes	Tipo	Aplicación	Fuente
1968	D							
1969	D							
1970	D							
1971	D							
1972	D							
1973	D							
1974	D							
1975	D							
1976	D							
1977	D							
1978	D							
1979	D							
1980	C		ND ²	EFE	5.715	IA ³		R. Urtubia
1981	C		ND	EFE	5.715	IA		R. Urtubia
1982	C		ND	EFE	5.715	IA		R. Urtubia
1983	C		ND	EFE	5.715	IA		R. Urtubia
1984	C		ND	EFE	5.716	IA		R. Urtubia
1985	C		ND	EFE	5.715	IA		R. Urtubia
1986	C		ND	EFE	5.715	IA		R. Urtubia
1987	C		ND	EFE	4.822	SI ⁴		Talca cuadro 8
1988	C		ND	EFE	2.875	SI		Talca cuadro 8
1989	C		ND	EFE	3.970	SI		Talca cuadro 8
1990	C		ND	EFE	2.935	SI		Talca cuadro 8
1991	C		ND	EFE	3.900	SI		Talca cuadro 8
1992	C		ND	EFE	5.250	SI		Talca cuadro 8
1993	C		ND	EFE	3.750	SI		Talca cuadro 8
1994	C		ND	EFE	8.729	SI		Talca cuadro 8
1995	C	56	955.084.740	EFE	2.184	SI		Contrato 56
				EFE	87.150	SI	Común	
					1.480	SI	Puente	
1996	C			EFE	5.070	SI		
1997	C			EFE	4.480	SI		
1998	C							
1999	C							
2000	C							
2001	E	185	946.196.610	EFE	40.000	NI ⁵	Común	Contrato 185
					10.000			Contrato 185
		185			2.376	NI	Especial	Contrato 185
		193		COMSA	37.311	NI	Común	Contrato 193
		193	925.637.280	COMSA	3.271	NI	Especial	Contrato 193
		193		Reemplazo	22.000	NI	Reemplazo	Contrato 193
					291.559			

¹ Valores no consideran IVA

² ND: No disponible

³ IA: Impregnado antiguo

⁴ SI: Sin impregnación

⁵ NI: Impregnado nuevo

ANEXO 2

RESULTADOS INSPECCIÓN VISUAL A DURMIENTES EN TRAMO CHIMBARONGO - CHILLÁN

RESULTADOS INSPECCIÓN VISUAL DURMIENTES CORREDOR CHIMBARONGO - CHILLÁN (SECTOR MOLINA)

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros					
	Km	Poste	Quebrados	Rajadura	Purificación	Riel izquierdo					Riel derecho					mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho				ext	int	ext	int		
						e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn					ext	int	ext	int								
1	202	1																						SI		1					
2																								IA		2					
3																								IA	1	3					
4																								IA		4					
5																								IN		5					
6																								IN		6					
7											X		X											IA		7					
8																								IN		8					
9				X																				IA	1	9					
10																								IN		10					
11																								IA	1	11					
12																								IA		12					
13																								SI		13					
14																								IA	1	14					
15						X		X																SI	1	15					
16																								IN		16					
17																								SI		17					
18																								IA	1	18					
19						X	X	X	X	1	X	X	X		1									SI	1	19					
20								X																SI		20					
21																								SI		21					
22											X													SI		22	7	15			
23						X	X	X	X	1														SI	1	1					
24																								IN		2					
25																								IA		3					
26																								IA		4					
27																								IA		5					
28																								IA		6					
29																								IN		7					
30																								IN		8					
31																								IA		9					
32								X																IA		10					
33																								IA		11					
34																								IA		12					
35																								IA		13					
36						X		X			X		X											SI		14					
37						X		X			X													IA		15					
38																								SI		16					
39																								IA		17					
40																								SI	1	18					
41																								SI		19					
42																								IA		20					
43											X		X											SI		21					
44								X																SI		22	2	20			
45																								IA		1					
46																								IA	1	2					
47						X	X	X	X	1	X	X	X		1									SI	1	3					
48																								IN		4					
49																								IN		5					
50						X		X			X													SI		6					
51																								SI		7					
52																								SI		8					
53																								IA	1	9					
54																								SI		10					
55																								IN		11					
56																								IN		12					
57																								IA		13					
58																								IN		14					
59																								IA		15					
60								X																IA		16					
61																								IA	1	17					
62											X		X											IA		18					
63																								IN		19					
64																								IN		20					
65																								IA		21					
66																								SI		22	4	18			
67																								IA	1	1					
68																								IA		2					
69											X		X											SI		3					
70																								SI		4					
71																								IN		5					
72																								SI		6					
73																								IN		7					
74																								IN		8					
75						X		X																IA		9					
76																								IN		10					

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros					
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho					mm	f n	%	f n	Riel izquierdo		Riel derecho									
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	f n	e1	i2	i3	e4	f n					ext	int	int	ext								
77																							IN		11						
78																				X				IA	1	12					
79																				X		X	X	IA	1	13					
80						X			X															IA		14					
81									X															IA		15					
82																								SI		16					
83																								IA		17					
84																								IA		18					
85																						X	X	IA	1	19					
86						X	X	X	X	1	X													SI	1	20					
87																					X			IN	1	21					
88																								SI		22	6	16			
89																								SI		1					
90																								IN		2					
91						X		X																IA		3					
92						X		X					X											SI		4					
93																								IN		5					
94						X		X																SI		6					
95																				X		X		IA	1	7					
96								X																SI		8					
97																								IA		9					
98																								IN		10					
99																								IA		11					
100																								IA		12					
101																								SI		13					
102																								IN		14					
103						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI	1	15					
104																								SI		16					
105																								SI		17					
106																								IA		18					
107																								SI		19					
108																								IA		20					
109																								IN		21					
110																								IA		22	2	20			
111																								IN		1					
112																						X		IN	1	2					
113																								SI		3					
114																								IA		4					
115																								IN		5					
116																								IN		6					
117																								IN		7					
118																								SI		8					
119																								IN		9					
120													X											SI	1	11					
121						X					X	X	X		1							X	X	SI	1	12					
122																								SI		13					
123								X			X													IN		14					
124																								IN		15					
125																								IN		16					
126																								IA		17					
127											X		X											SI		18					
128																				X	X			IN	1	19					
129																								IN		20					
130																								IN		21					
131																								IA		22	4	18			
132																						X		IN	1	1					
133																						X		IN	1	2					
134																							X	SI	1	3					
135																								SI		4					
136											X		X											SI	1	5					
1	202	2				X		X	X	1	X	X	X		1									IA		6					
2																								IA		7					
3																								IA		8					
4																			5					SI		9					
5						X					X		X											SI		10					
6								X	X		X										X	X	X	SI	1	11					
7																								IA		12					
8																						X		IA	1	13					
9																					X			SI	1	14					
10													X											IA		15					
11																								IN		16					
12																								IA		17					
13											X		X									X		IA	1	18					
14																								IN		19					
15																								IA		20					
16																					X	X	X	IA	1	21					
17																								IA		22	9	13			
18																						X		IN	1	1					
19																															

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros					
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho					mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho									
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn					ext	int	int	ext								
20						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI	1	2					
21								X	X															SI		3					
22																								IN		4					
23																								IN		5					
24																								SI		6					
25																								IA		7					
26																								IA		8					
27																				X	X	X	X	IA	1	9					
28																								IA		10					
29																								IA		11					
30					X		X	X	X	1	X			X										SI	1	12					
31														X										SI		13					
32																								IN		14					
33																								SI		15					
34																				X				IA	1	16					
35																								IA		17					
36																								IA		18					
37																					X			SI	1	19					
38																								IN		20					
39													X											IA		21					
40																								SI		22	6	16			
41						X	X	X	X	1	X	X	X		1									SI	1	1					
42																								IA		2					
43																								SI		3					
44																								IA		4					
45																								SI		5					
46																								IN		6					
47								X			X		X											IA		7					
48								X													X			SI	1	8					
49																								IA		9					
50						X	X				X	X	X	X	1									SI	1	10					
51																								IA		11					
52																								SI		12					
53																								IA		13					
54																								IN		14					
55						X		X				X		X										SI		15					
56																								IA		16					
57																								IN		17					
58																						X	X	SI	1	18					
59						X								X							X			IA	1	20					
60																								IA		21					
61																								IN		22	5	17			
62																								IN		1					
63						X	X	X	X	1	X	X	X		1						X			SI	1	2					
64																								IA		3					
65																							X	IA		4					
66																				X	X			IA	1	5					
67																								SI		6					
68																				X	X	X	X	IA	1	7					
69																								IA		8					
70							X	X																IN		9					
71																								IA		10					
72											X		X											IA		11					
73											X	X	X	X	1			2						IA	1	12					
74																								IA	1	13					
75						X	X	X	X	1											X			SI	1	14					
76							X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI		15					
77																								IA		16					
78																				X	X	X	X	IA	1	17					
79							X		X		X	X	X		1									SI		18					
80																								SI	1	19					
81						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1									IA		20					
82																								IA		21					
83																								IA		22	8	14			
84														X										SI		1					
85																								IN		2					
86																						X		IN	1	3					
87																								IA		4					
88																								IA		5					
89																						X	X	SI	1	6					
90						X																		IN		7					
91																								SI		8					
92																								falta durm	1	9					
93																								IA		10					
94																								IN		11					
95																								IN		12					
96																								SI		13					
97									X															SI		14					
98																															

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación, IA: Impregnado antiguo, IN: Impregnado nuevo, X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros	
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho																
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	ext	int	int	ext				
99																								SI		15	
100																								IN		16	
101																								SI		17	
102																								IN		18	
103																								SI		19	
104																								IN		20	
105																								SI		21	
106																								IA		22	3 19
107																								IA		1	
108																								IA		2	
109																								IA		3	
110																								IA		4	
111									X															SI		5	
112																								IA		6	
113																								IN		7	
114																								IN		8	
115																								IN		9	
116													X											SI		10	
117							X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI	1	11	
118							X	X			X	X	X		1									SI	1	13	
119																								IN		14	
120																				X				SI	1	15	
121							X	X				X	X											SI		16	
122																								IN		17	
123																								IN		18	
124																								IA		19	
125																								SI	1	20	
126						X	X	X	X	1	X													SI		21	
127											X		X											IN		22	4 18
128								X			X		X											IA		1	
129																								SI	1	2	
130						X	X	X	X	1		X	X	X	1									IA		3	
131																				X	X	X	X	IA	1	4	
132																								IN		5	
133																								IA		6	
134																								IA		7	
135																								IN		8	
136																								IN		9	
137	202	3																				X		IA	1	10	
1	202	5				X																		IN		11	
2							X	X	X	1		X												SI	1	12	
3																								SI		13	
4																								SI		14	
5						X		X			X		X											IN		15	
6							X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI	1	16	
7																								IA		17	
8																								SI		18	
9							X																	IN		19	
10																								IN		20	
11																								IA		21	
12																								SI	1	22	6 16
13						X	X	X	X	1	X	X	X		1									IA		1	
14																								SI		2	
15														X										SI		3	
16																								SI	1	4	
17							X	X	X	1	X													IA		5	
18																								SI		6	
19																								SI		7	
20																								IN		8	
21																								SI	1	9	
22							X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI		10	
23						X																		IA		11	
24																								IA		12	
25																								SI		13	
26									X															SI		14	
27					X									X										SI		15	
28																								SI		16	
29							X		X											X	X	X	X	IA	1	17	
30																								IN		18	
31																								IA		19	
32																								IN		20	
33																								IN		21	
34																								IA		22	3 19
35																								IN		1	
36																								IA		2	
37																								SI	1	3	
38							X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI		4	
39																				X	X	X	X	IA	1	5	
40																											

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación;
IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros		
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho																	
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	ext	int	int	ext					
41				X	X													10						IA	1	6		
42														X	X	X	1							IN		7		
43																								IN		8		
44																								IA		9		
45																								IN		10		
46																								IN		11		
47																								IA		12		
48								X	X		X	X	X		1									SI	1	13		
49																					X			IN		14		
50					X		X	X	X	1	X	X	X		1									SI	1	15		
51																		5		X	X	X	X	IA	1	16		
52							X		X															SI		17		
53																								IA		18		
54																						X	X	IN	1	19		
55																								IA		20		
56								X																IA		21		
57									X		X							4						SI		22	7	15
58											X		X											IA		1		
59																		2		X	X	X	X	IA	1	2		
60								X	X		X	X	X		1						X			SI	1	3		
61							X	X	X	1		X	X	X	1									SI	1	4		
62																								IN		5		
63									X															IA		6		
64																						X		IN	1	7		
65																								IN		8		
66																								IA		9		
67							X		X															IA		10		
68																								IN		11		
69																								SI		12		
70						X		X						X						X	X	X	X	IA	1	13		
71																								SI		14		
72																								IA		15		
73																								IA		16		
74																				X	X			SI	1	17		
75																								IA		18		
76																								IA		19		
77																								IN		20		
78																								IA		21		
79						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1					X	X	X	X	SI	1	22	7	15
80																					X			IA	1	1		
81																								IN		2		
82																								IA		3		
83								X																IA		4		
84																								IN		5		
85								X																IA		6		
86																								IA		7		
87								X	X	X	1	X	X											SI	1	8		
88																								IA		9		
89																				X				IN	1	10		
90							X	X	X	1	X	X	X		1									SI	1	11		
91									X			X	X	X	1									SI	1	12		
92																								SI	1	13		
93						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1								X	SI	1	14		
94							X	X	X	1													X	IA	1	15		
95																								SI		16		
96																								IA		17		
97							X		X											X				IN	1	18		
98																						X	X	IN	1	19		
99																								IN		20		
100																								IA		21		
101																								IA	1	22	10	12
102							X		X		X	X	X	X	1									SI		1		
103																								IA		2		
104							X		X															SI		3		
105																								IA		4		
106																								IN		5		
107																								IA		6		
108							X		X															SI		7		
109																								IA		8		
110																								IN		9		
111																								SI		10		
112						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1					X	X			SI	1	11		
113																								IA		12		
114																								IN		13		
115																								SI	1	14		
116							X	X	X	1		X		X										IA		15		
117																								IA		16		
118																								IA		17		
119																								IA		18		

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin Impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujecciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros					
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho					mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho									
	Km	Poste				i1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn					ext	int	int	ext								
120																								IN		19					
121																								IN		20					
122																								IA		21					
123												X	X											SI		22	3	19			
124																								SI		1					
125																								IA		2					
126																								IN		3					
127																								SI		4					
128																								IA		5					
129																								IN		6					
130																				X				IN	1	7					
131																								IA		8					
132																								IA		9					
133														X										IA		10					
134																								IA		11					
1	202	6																			X			IA	1	12					
2																								IA		13					
3																								IA		14					
4														X										SI		15					
5																				X	X	X	X	IA	1	16					
6						X					X	X	X		1						X			SI	1	17					
7																								IA		18					
8						X	X	X	X	1	X	X	X		1									SI	1	19					
9																								IA		20					
10																								IN		21					
11						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI	1	22	6	16			
12																								IN		1					
13											X		X											IA		2					
14																								IA		3					
15																								IN		4					
16																				X	X	X	X	IA	1	5					
17						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI	1	6					
18							X	X																SI		7					
19																								IN		8					
20																								IA		9					
21																								IA		10					
22																					X			IA	1	11					
23																								IA		12					
24											X	X	X	X	1									SI	1	13					
25																								IA		14					
26																				X	X	X	X	IA	1	15					
27																								IN		16					
28						X	X	X	X	1	X			X										SI	1	17					
29																								IA		18					
30																								IA		19					
31														X	X									SI		20					
32																								SI		21					
33																								IA		22	6	16			
34																								SI	1	2					
35						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1						X	X	X	X	IA	1	3				
36																								IA		4					
37																								SI		5					
38									X			X												SI		6					
39																				X				SI	1	7					
40						X			X															SI		8					
41						X			X												X			SI	1	9					
42							X	X	X	1		X	X	X	1						X	X			IA		10				
43							X		X															IA		11					
44																								IA		12					
45																								SI		13					
46						X	X		X															IN		14					
47																								IA		15					
48																								IA		16					
49							X		X															IA		17					
50																								IN		18					
51																						X	X	SI	1	19					
52																						X	X	SI	1	20					
53																								IA		21					
54														X										IA		22	6	16			
55																					X	X	X	X	SI	1	1				
56						X	X	X	X	1														IA		2					
57																								SI	1	3					
58						X	X	X	X	1											X	X		IA	1	4					
59									X															IA		5					
60																								IN		6					
61																								SI	1	7					
62							X	X	X	1				X								X		SI	1	8					
63														X										SI		9					
64																															

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Coliera 12 metros					
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho					mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho									
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn					ext	int	int	ext								
65																							IA		10						
66																				X	X	X	X	IA	1	11					
67																								IA		12					
68																						X		SI	1	13					
69																						X		IA	1	14					
70					X	X		X			X		X											SI		15					
71																								IN		16					
72																								IN		17					
73																						X		IN	1	18					
74																								IA		19					
75																								IA		20					
76																				X	X	X	X	IA	1	21					
77																								IA		22	10	12			
78																								IA		1					
79																								IA		2					
80																								SI		3					
81																								IA		4					
82																								IA		5					
83																								IA		6					
84													X											IA		7					
85												X												IA		8					
86																				X	X	X	X	IA	1	9					
87																								IA		10					
88																								IA		11					
89																								IA		12					
90																								IA		13					
91							X																	IA		14					
92																								IN		15					
93																								IN		16					
94					X	X	X	X		1	X		X	X	1					X		X		SI	1	18					
95																								SI		19					
96																				X	X	X	X	IA	1	20					
97																								IA		21					
98							X		X					X										SI		22	3	19			
99																								IA		1					
100																								IA		2					
101																								IA		3					
102																								IA		4					
103																						X		SI	1	5					
104									X															IN		6					
105																						X		IN	1	7					
106																				X	X	X	X	IA	1	8					
107																				X		X		IA	1	9					
108																								IN		10					
109																								IN		11					
110																								IN		12					
111																					X			IA	1	13					
112																								SI		14					
113							X																	IN		15					
114																								IN		16					
115																								IA		17					
116							X		X															SI	1	18					
117						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1				10		X	X	X	X	IA	1	19				
118																								SI		20					
119							X		X				X											IA		21					
120																								IA		22	7	15			
121																								IN		1					
122																						X	X	SI	1	2					
123							X		X			X	X	X	1						X			IA	1	3					
124													X	X	X	1					X			IA	1	4					
125																								SI		5					
126																								IN		6					
127																								IN		7					
128																								SI		8					
129													X											IA		9					
130																								IA	1	10					
131						X		X	X	1	X			X										IA		11					
132	202	7						X																IN		12					
1	202	9																						IA		13					
2							X		X															SI	1	14					
3								X	X				X	X	X	1								IA		15					
4														X							X	X	X	IA	1	16					
5																								IA		17					
6													X	X	X	1								SI	1	18					
7																								IN		19					
8																			5					IA		20					
9									X															SI		21					
10																								IA		22	7	15			
11																															

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros		
			Quebrados	Rajadura	Pudnción	Riel izquierdo					Riel derecho																	
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	ext	int	int	ext					
12																							IA		1			
13																							IA		2			
14																							IA		3			
15																				X	X	X	X	SI	1	4		
16																							IN		5			
17																							IA		6			
18								X												X				IA	1	7		
19							X		X															IA		8		
20							X																SI		9			
21																							IA		10			
22																							IA		11			
23							X	X	X	1			X	X									SI	1	12			
24													X	X									SI		13			
25													X	X						X	X		X	SI	1	14		
26																							IN		15			
27						X	X	X	X	1	X	X	X		1									SI	1	16		
28													X	X									IN		17			
29												X		X									IA		18			
30							X		X														IA		19			
31																							IA		20			
32														X									SI		21			
33						X	X	X	X	1		X	X	X	1							X		SI	1	22	6	16
34							X		X					X									IA		1			
35						X		X	X	1	X	X	X		1								SI	1	2			
36														X									SI		3			
37																							IN		4			
38																							SI		5			
39							X		X		X		X										SI		6			
40							X																IA		7			
41							X						X										SI		8			
42																							IA		9			
43																							IA		10			
44							X	X	X	1				X									SI	1	11			
45																				X	X	X	X	IA	1	12		
46																							IA		13			
47							X																SI		14			
48														X									SI		15			
49																							IA		16			
50																							IA		17			
51																				X			IA	1	18			
52																							SI		19			
53								X															IA		20			
54																							IA		21			
55																				X	X	X	X	IA	1	1	4	18
56														X									IA		2			
57																		5						IA		3		
58																							IA		4			
59																							IA		5			
60																							IA		6			
61																							IN		7			
62																							IN		8			
63																							IA		9			
64																							IA		10			
65																				X	X		X	SI	1	11		
66														X									IN		12			
67																							IN		13			
68																							IA		14			
69																							IA		15			
70							X																IA		16			
71																							IA		17			
72																							IA		18			
73														X									SI		19			
74							X	X															IA		20			
75							X	X															IA		21			
76						X							X	X						X			SI	1	22	3	19	
77																						X	IA	1	1			
78																							IA		2			
79																							SI		3			
80								X				X	X									X	IN	1	4			
81																							IA		5			
82																							SI		6			
83																				X			SI	1	7			
84							X																IA		8			
85																				X	X	X	X	IA	1	9		
86																							SI	1	10			
87						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1							X	IA	1	11			
88																							SI		12			
89																							IA		13			
90																												

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros			
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho																		
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho							
						ext	int	int	ext		ext	int	int	ext						ext	int	int	ext						
91						X			X											X	X			SI	1	14			
92							X	X																IA		15			
93																								IA		16			
94																							X	IN	1	17			
95																								IA		18			
96							X	X	X	1					X									SI	1	19			
97							X	X	X	1		X	X					5						IA	1	20			
98																								IA		21			
99																								IA		22	10	12	
100						X	X																	SI		1			
101																								IN		2			
102																								IA		3			
103																								SI		4			
104																								IA		5			
105																								IA		6			
106																								IN		7			
107						X																		IA		8			
108																								IN		9			
109																								SI		10			
110																								IA		11			
111																								IN		12			
112																								IA		13			
113																								IA		14			
114																								IN		15			
115																								SI		16			
116																				X	X	X	X	IA	1	17			
117																								SI		18			
118																								IN		19			
119								X				X												SI		20			
120																				X	X			IA	1	21			
121																								IA		22	2	20	
122																								SI		1			
123																								IA		2			
124																								IN		3			
125								X																IA		4			
126																				X	X	X	X	IA	1	5			
127							X																	IA		6			
128																								IA		7			
129																								IN		8			
130																								IA		9			
131																								SI		10			
132																								IA		11			
1	202	10																					X	IA	1	13			
2																								IN		14			
3																								IA		15			
4																								IA		16			
5									X															IA		17			
6																								SI		18			
7																								IA		19			
8									X															SI	1	20			
9						X		X			X	X	X	X	1									SI		21			
10						X		X			X	X	X	X	1									SI	1	22	4	18	
11									X		X	X	X	X	1									IA		1			
12													X					3						IA		2			
13																								IA		3			
14																				X				IA	1	4			
15																								SI	1	5			
16						X	X	X	X	1	X	X	X		1									SI		6			
17																								IA		7			
18																								SI		8			
19																								IA		9			
20																								SI		10			
21								X																IA		11			
22																								IA		12			
23																								IN		13			
24																								SI		14			
25																								IA		15			
26																								IN		16			
27																								IN		17			
28																								IN		18			
29																								IA		19			
30								X																IA		20			
31																								IN		21			
32																								IA		22	2	20	
33																				X	X	X	X	SI	1	1			
34																								IN		2			
35																								SI		3			
36						X		X																IA		4			
37																													

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho									Riel izquierdo		Riel derecho																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	ext	int	int	ext																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros			
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho					mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho							
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn					ext	int	int	ext						
117																								IA		18			
118						X																		IA		19			
119																								IN		20			
120						X																		IA		21			
121																								IN		22	5 17		
122						X								X										IN		1			
123																								SI		2			
124																								IN		3			
125																				X	X	X	X	IA	1	4			
126								X																SI		5			
127																								SI		6			
128																								IA		7			
129																								IA		8			
130																								IA		9			
131						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI	1	10			
132																								IA		11			
133	202	11						X	X		X	X	X	X	1									SI	1	12			
1	202	13																						IN		13			
2																				X				IN	1	14			
3																								IN		15			
4						X																		IA		16			
5											X		X											IA		17			
6																								IA		18			
7																								IN		19			
8																								IN		20			
9						X																		IA		21			
10																				X	X	X	X	IA	1	22	5 17		
11						X	X	X	X	1														SI	1	1			
12																								IN		2			
13									X															SI		3			
14																								IN		4			
15									X					X										SI		5			
16																								IN		6			
17																								IA		7			
18																								SI		8			
19																				X	X	X	X	IA	1	10			
20																								IA		11			
21																								IA		12			
22																								IA		13			
23											X		X											IA		14			
24						X		X																SI		15			
25								X																IA		16			
26																								IA		17			
27								X													X			IN	1	18			
28																								SI	1	19			
29						X	X	X	X	1	X	X	X		1									IN		20			
30																								IN		21			
31																								SI	1	22	5 17		
32						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1									IN		1			
33																								IN		2			
34																								IN		3			
35																								IA		4			
36																								IA		5			
37																								IN		6			
38																								SI		7			
39											X									X	X	X	X	SI	1	8			
40												X	X	X	1									IA		9			
41												X												IN		10			
42																								IN		11			
43																								IN		12			
44																								IA		13			
45																								SI		14			
46																								IA		15			
47																								IA		16			
48																								IN		17			
49														X						X	X		X	SI	1	18			
50																								IA		19			
51																								SI		20			
52								X	X				X											IA		21			
53																								IA		22	2 20		
54								X	X															IN		1			
55																								IA		2			
56																						X		IA	1	3			
57																								IA		4			
58																								SI	1	5			
59						X	X	X	X	1	X									X		X	X	SI	1	6			
60												X	X	X	1									IA		7			
61																								SI	1	8			
62						X	X	X	X	1		X	X	X	1														

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación, IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros					
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho					mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho									
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn					ext	int	int	ext								
63																								IN		9					
64																								IA		10					
65																								IA		11					
66																								IA		12					
67																								IA		13					
68																								IA		14					
69																								IN		15					
70																								IN		16					
71							X	X	X	1														SI	1	17					
72																								IN		18					
73																						X		IA	1	19					
74																								IA		20					
75																								IA		21					
76																								SI		22	6	16			
77														X										SI		1					
78								X			X		X											SI		2					
79						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI	1	3					
80																				X	X	X	X	IA	1	4					
81																								IN		5					
82							X		X															IA		6					
83																								IA		7					
84																								IA		8					
85																								IN		9					
86																								IN		10					
87																						X		SI	1	11					
88																								IN		12					
89						X	X	X	X	1		X	X	X	1			5					X	SI	1	13					
90																								IN		14					
91																								IA		15					
92																								IA		16					
93																						X		IA	1	17					
94													X								X			IA	1	18					
95																								IA		19					
96																					X			IA	1	20					
97																								IN		21					
98																								IA		22	7	15			
99																				X	X	X	X	IA	1	1					
100											X													SI		3					
101																								SI	1	4					
102						X	X	X	X	1			X											SI		5					
103																								IA		6					
104									X															SI		7					
105																								IA		8					
106							X		X															IA		9					
107																								IA		10					
108																								SI		11					
109									X															SI		12					
110									X															IA		13					
111																								SI	1	14					
112						X	X	X	X	1	X	X	X		1									IA		15					
113							X		X															IA		16					
114																								IA		17					
115																								IA		18					
116																								IA		19					
117																								IA		20					
118																								IA		21					
119							X		X											X	X	X	X	IA	1	22	5	17			
120																								IA		1					
121									X													X		IA	1	2					
122																								IA		3					
123																								IA		4					
124													X											IA		5					
125																						X		IN	1	6					
126																								IA		7					
127																								IA		8					
128																								IA		9					
129																								IA		10					
130																								IN		11					
131																					X			SI	1	12					
132																								IN		13					
1	202	14																						SI		14					
2									X															IN		15					
3																								IA		16					
4														X										SI		17					
5							X		X															SI		18					
6																								SI	1	19					
7						X	X	X	X	1														IN		20					
8																								SI		21					
9																															

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma, ext: exterior, int: interior, SI: sin impregnación, IA: Impregnado antiguo, IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros		
			Quebrados	Rayadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho																	
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho						
						ext	int	int	ext		ext	int	int	ext						ext	int	int	ext					
10						X	X	X	X	1													X	SI	1	22	5	17
11																								IA		1		
12																								IA		2		
13						X		X			X			X										IA		3		
14																								IA		4		
15																								SI		5		
16																								IA		6		
17																								IA		7		
18																								IA		8		
19																								IA		9		
20																						X		IA	1	10		
21																								IA		11		
22							X		X															SI		12		
23																								SI		13		
24																								IA		14		
25											X			X										IA		15		
26																								IA		16		
27						X		X						X								X	X	SI	1	17		
28																								IN		18		
29						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI	1	19		
30																				X				IA	1	20		
31																								IN		21		
32																								IA		22	4	18
33								X														X	X	SI	1	1		
34																								IA		2		
35						X		X														X	X	SI	1	3		
36						X	X	X	X	1														SI	1	4		
37																				X	X			IA	1	5		
38																				X	X	X	X	IA	1	6		
39																								IA		7		
40																								IN		8		
41																								IN		9		
42													X	X										SI		10		
43						X	X	X	X	1		X	X	X	1									SI	1	11		
44																								IA		12		
45																								IA		13		
46																								IN		14		
47																								IN		15		
48						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI	1	16		
49																								IA		17		
50						X	X	X	X	1	X	X										X		SI	1	18		
51						X	X	X	X	1		X	X	X	1							X		IA	1	19		
52								X	X															IA		20		
53																								IA		21		
54																								IA		22	9	13
55																								IA		1		
56																								SI		2		
57																								IN		3		
58																								IN		4		
59																								IA		5		
60																								IA		6		
61																								IN		7		
62																								IN		8		
63														X										SI		9		
64																								IN		10		
65							X	X	X	1														SI	1	11		
66						X	X	X	X	1	X											X	X	SI	1	12		
67																								IN	1	13		
68																								IA		14		
69																								IA		15		
70																								IA		16		
71																								IN		17		
72																								IN		18		
73																								IA		19		
74																								SI		20		
75						X	X	X	X	1	X	X	X		1									SI	1	21		
76																								IA		22	4	18
77																								IN		1		
78																								SI		2		
79																								IA		3		
80											X		X										X	SI	1	4		
81																								IA		5		
82																								IA		6		
83																								IA		7		
84																							X	SI	1	8		
85						X	X	X	X	1														IA		9		
86																				X	X	X	X	IA	1	10		
87											X	X	X	X	1									IA		11		
88											X													IA		12		

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación;
IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros	
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho									Riel izquierdo		Riel derecho					
	e1	i2				i3	e4	f n	e1	i2	i3	e4	f n	ext	int	int	ext										
	Km	Poste														mm	f n	%	f n								
89																							IA		13		
90						X	X	X	X	1		X	X	X	1								SI	1	14		
91									X														IA		15		
92																							IA		16		
93								X			X												SI		17		
94											X	X	X	X	1								SI	1	18		
95								X															SI		19		
96						Y	X	X	X	1	X	X	X	X	1								SI	1	20		
97																				X	X		IA	1	21		
98																							IA		22	7 15	
99																							IA		1		
100																							IA		2		
101							X		X													X	SI	1	3		
102							X	X	X	1	X												SI	1	4		
103							X		X		X	X	X	X	1								SI	1	5		
104																							IN		6		
105							X	X	X	1	X	X	X	X	1								SI	1	7		
106								X	X				X					5					IA		8		
107												X		X									SI		9		
108																							IA		10		
109																							IA		11		
110																							IA		12		
111																							IN		13		
112						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1								SI	1	14		
113						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1								SI	1	15		
114							X				X												IA		16		
115						X	X	X	X	1				X									SI	1	17		
116											X												IA		18		
117																				X	X	X	IA	1	19		
118																							SI		20		
119							X	X															IA		21		
120																							SI		22	8 14	
121						X	X	X		1													SI	1	1		
122																							SI		2		
123						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1								SI	1	3		
124																							SI		4		
125						X	X	X	X	1										X	X		SI	1	5		
126											X	X	X		1					X	X		IA	1	6		
127							X	X	X	1	X		X										SI	1	7		
128																						X	IN	1	8		
129																							IA		9		
130						X																	IA		10		
131																							SI		11		
132											X		X										SI		12		
133																							IN		13		
134	203	1						X															SI		14		

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

RESULTADOS INSPECCIÓN VISUAL DURMIENTES CORREDOR CHIMBARONGO - CHILLÁN (SECTOR SAN RAFAEL)

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Trafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujecciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros					
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho					mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho									
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn					ext	int	int	ext								
1	229	1																						IA		1					
2											X													IA		2					
3																								IN		3					
4																								SI		4					
5																								IA		5					
6																								IA		6					
7						X							X											IA		7					
8																								IN		8					
9								X	X		X		X	X	1									SI	1	9					
10						X		X				X	X										X	IA	1	10					
11													X											SI		11					
12																								IN		12					
13																								IN		13					
14																								SI		14					
15														X										IA		15					
16																								IA		16					
17																								IA		17					
18																								IA		18					
19																								IA		19					
20																								IA		20					
21																								SI		21					
22							X		X													X		IA	1	22	3	19			
23																								IA		1					
24																								IN		2					
25																								IA		3					
26																								IN		4					
27						X																		SI		5					
28						X						X		X								X		SI	1	6					
29																								IA		7					
30						X		X			X			X										SI		8					
31																								IN		9					
32																								IN		10					
33																								IA		11					
34																								IA		12					
35																								IA		13					
36							X	X				X												IA		14					
37																								IA		15					
38																								IN		16					
39																								IA		17					
40												X		X										SI		18					
41																								IN		19					
42																								IN		20					
43																								IA		21					
44																								IA		22	1	21			
45																								IA		1					
46												X												IA		2					
47													X	X										SI		3					
48																								IA		4					
49								X						X										IA		5					
50																								IA		6					
51																								IA		7					
52																						X		IN	1	8					
53																								IN		9					
54																								IN		10					
55					X			X																IA	1	11					
56						X		X					X	X										IA		12					
57														X										SI		13					
58							X	X	X	1	X	X	X	X	1									IA	1	14					
59											X													IA		15					
60																								IA		16					
61																								IN		17					
62																						X		SI	1	18					
63						X	X	X		1		X												SI	1	19					
64																								IA		20					
65																								IN		21					
66											X													SI		22	5	17			
67																								IA		1					
68																								IA		2					
69						X		X				X		X										IA		3					
70																								IA		4					
71																								SI		5					
72												X		X										IA		6					
73						X	X	X	X	1	X			X										SI	1	7					
74																								IN		8					
75																								IA		9					
76																						X		IN	1	10					

Donde: e1: trafondo exterior 1; i2: trafondo interior 2; i3: trafondo interior 3; e4: trafondo exterior 4; fn: fuera norma, ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación, IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros					
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho					mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho									
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn					ext	int	int	ext								
77																								IN		11					
78																								IN		12					
79																								SI		13					
80																								IA		14					
81																								IN		15					
82																				X				IN	1	16					
83																								IN		17					
84											X	X	X		1									SI	1	18					
85																								IA		19					
86																								IA		20					
87																								IN		21					
88																					X			IA	1	22	5	17			
89																								IA		1					
90								X						X							X			SI	1	2					
91																								IA		3					
92																								IA		4					
93						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI	1	5					
94						X																X	X	IA	1	6					
95						X	X	X	X	1														IA	1	7					
96																					X			IN	1	8					
97																								IA		9					
98								X																IA		10					
99						X			X			X		X										IA		11					
100																								IN		12					
101																							X	IA	1	13					
102																								IA		14					
103																								IA		15					
104																								IA		16					
105																						X		IA	1	17					
106																								IN		18					
107							X	X			X	X	X	X	1									SI	1	19					
108																								IA		20					
109																								IN		21					
110																								IA		22	8	14			
111							X	X				X	X	X	1								X	SI	1	1					
112																								IN	1	2					
113																								IN		3					
114																					X			IN	1	4					
115																								IA		5					
116													X											IA		6					
117												X		X										SI		7					
118																								IN		8					
119																					X			IA	1	9					
120																								SI		10					
121																								IA		11					
122																								IA		12					
123																								IA		13					
124																								IA		14					
125																								IN		15					
126																								IN		16					
127																								IN		17					
128																								IA		18					
129																								IA		19					
130							X	X				X	X											IA		20					
131																								IA		21					
132																								IN		22	4	18			
133													X	X										SI		1					
134																								IA		2					
1	229	2																						IA		3					
2																								IA		4					
3																								IA		5					
4																								IA		6					
5						X																		SI		7					
6																								IN		8					
7																								IN		9					
8																								IN		10					
9														X							X			IA	1	11					
10																						X		IA	1	12					
11																								IA		13					
12																								IA		14					
13																								IN		15					
14																								IA		16					
15																								IN		17					
16																								IA		18					
17																								IA		19					
18														X										SI		20					
19														X										IN		21					
20																								SI		22	2	20			
21																								IA		1					

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Coliera 12 metros		
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho																	
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	Riel izquierdo ext	int	Riel derecho int	ext					
22																							IA		2			
23							X															X	IA	1	3			
24																							SI		4			
25																					X		IN	1	5			
26							X				X			X						X			IA	1	6			
27																							IN		7			
28																							IN		8			
29																					X		IA	1	9			
30																							IA		10			
31																							IA		11			
32																							IA		12			
33									X					X									IA		13			
34																							SI		14			
35						X	X	X	X	1	X	X											SI	1	15			
36																							IA		16			
37																							IN		17			
38																							IN		18			
39																							IN		19			
40											X			X									IA		20			
41																							IA		21			
42											X			X									IA		22	5	17	
43																							IN		1			
44							X	X	X	1	X			X									SI	1	2			
45																							IN		3			
46																							IN		4			
47																							IA		5			
48																							IN		6			
49														X									SI		7			
50																							IN		8			
51														X									IA		9			
52																							IA		10			
53																							IN		11			
54																							IA		12			
55																							IA		13			
56																							IA		14			
57							X				X												IA		15			
58																						X	IN	1	16			
59																							IN		17			
60						X	X	X		1													SI	1	18			
61														X									IA		19			
62																							SI		20			
63								X															IA		21			
64																							IA		22	3	19	
65																						X	IA	1	1			
66											X			X									SI		2			
67						X		X															SI	1	3			
68																							IA		4			
69																							IA		5			
70																							IN		6			
71								X												X			SI	1	7			
72																						X	IN	1	8			
73						X																	IN		9			
74																							SI		10			
75																							IN		11			
76																							IN		12			
77																							SI		13			
78																							IN		14			
79																							SI		15			
80																							IA		16			
81							X		X														SI		17			
82														X									IA		18			
83																							IA		19			
84																							SI		20			
85														X									IA		21			
86																							IA		22	4	18	
87																							IA		1			
88																							IA		2			
89																							IA		3			
90											X												IN		4			
91														X									IA		5			
92																							IN		6			
93																							IN		7			
94																							IN		8			
95						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1								SI	1	9			
96																							IA		10			
97								X					X	X									IA		11			
98																							IA		12			
99																							IA		13			
100														X									SI		14			

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho									Riel izquierdo		Riel derecho																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	ext	int	int	ext																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros			
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho																		
	km	Poste				e1	i2	i3	i4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	Riel izquierdo ext	int	Riel derecho int	ext						
46														X										IA		8			
47												X	X	X	1									IA	1	7			
48																								IA		8			
49																								IA		9			
50					X									X										SI		10			
51														X										SI		11			
52																								IN		12			
53																								IN		13			
54																								IA		14			
55																								IA		15			
56																								IN		16			
57																								IA		17			
58																								IN		18			
59								X																IA		19			
60																								IN		20			
61																								IN		21			
62																								IA		22	1 21		
63					X						X			X										SI		1			
64											X			X										IA		2			
65																								SI		3			
66							X																	IA		4			
67																								IA		5			
68																								IA		6			
69																								IA		7			
70																								SI		8			
71																								IA		9			
72																								IN		10			
73																								IN		11			
74																								SI		12			
75																								IN		13			
76																								IN		14			
77																								IA		15			
78																								IA		16			
79																								IA		17			
80																								IA		18			
81											X			X										SI		19			
82												X												IA		20			
83																								IA		21			
84														X										IA		22	0 22		
85																								IA		1			
86																								IA		2			
87																								SI		3			
88																								IN		4			
89																								IN		5			
90																								IA		6			
91														X										SI		7			
92																								IA		8			
93																								IA		9			
94																								IA		10			
95																								IA		11			
96														X										IA		12			
97																								IN		13			
98																						X		IN	1	14			
99																								SI	1	15			
100							X	X						X										SI		16			
101																								IN		17			
102																								IN		18			
103																								IN		19			
104																								IN		20			
105												X												IA		21			
106							X																	SI		22	2 20		
107																								IA		1			
108																								IN		2			
109																								IA		3			
110																								IN		4			
111																								IN		5			
112																								IA		6			
113																								SI		7			
114																								IN		8			
115																								IN		9			
116																								IA		10			
117																								IA		11			
118																								IA		12			
119												X		X										IN		13			
120																								IN		14			
121																								IN		15			
122																								IA		16			
123																								IA		17			
124																								IA		18			

Donde. e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros		
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho																	
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho						
							ext	int	int	ext																		
125																							IN		19			
126																							IN	1	20			
127																							IA		21			
128																							IN		22	1	21	
129																							IA		1			
130																							IA		2			
131																							IA		3			
132																							IN		4			
1	229	6																					IA		5			
2																							SI		6			
3																							SI		7			
4																							IN		8			
5																							IA		9			
6																							IA		10			
7																							IA		11			
8																							IN	1	12			
9																							IN		13			
10																							IN		14			
11																							SI		15			
12																							IA		16			
13																							IA		17			
14																							IA		18			
15																							IN		19			
16																							IN		20			
17																							IA		21			
18																							IA		22	1	21	
19																							IN		1			
20																							SI		2			
21																							IN		3			
22																							IA		4			
23																							IA		5			
24																							IA		6			
25																							IA		7			
26																							IA		8			
27																							IA		9			
28																							IA		10			
29																							IA		11			
30																							IN		12			
31																							IN		13			
32																							IA		14			
33																							IA		15			
34																							IN		16			
35																							SI		17			
36																							SI		18			
37																							SI	1	19			
38																							SI		20			
39																							SI		21			
40																							IN		22	1	21	
41																							IA		1			
42																							SI		2			
43																							IA		3			
44																							IN		4			
45																							IN		5			
46																							IA		6			
47																							IA	1	7			
48																							IA		8			
49																							IN		9			
50																							IA		10			
51																							IA		11			
52																							IN		12			
53																							IN		13			
54																							SI		14			
55																							IA	1	15			
56																							IA		16			
57																							IA		17			
58																							IA		18			
59																							IN		19			
60																							IN		20			
61																							IA	1	21			
62																							SI		22	3	19	
63																							IN		1			
64																							IN		2			
65																							IA	1	3			
66																							IA		4			
67																							SI		5			
68																							IN		6			
69																							SI		7			
70																							IA		8			
71																							SI		9			

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos								Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Coilera 12 metros					
	Km	Poste	Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo				Riel derecho				mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho				ext	int	ext	int		
						e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn			ext	int	int	ext								
72																						IA		10					
73													X									IA		11					
74																						IA		12					
75																						IN		13					
76									X													SI		14					
77						X	X	X	X	1			X	X								SI	1	15					
78																						IN		16					
79																						IA		17					
80																						IA		18					
81																						SI		19					
82																						IN		20					
83																			X			IA	1	21					
84							X	X						X								SI		22	3	19			
85																						IN		1					
86																						IN		2					
87							X	X														IA		3					
88																						IA		4					
89																						falta durmiA		5					
90											X		X									IA		6					
91																						IN		7					
92																						IN		8					
93																						IA		9					
94							X	X					X									IA		10					
95																						IA		11					
96																						IA		12					
97																						IA		13					
98							X															SI		14					
99						X	X	X		1	X	X	X	X	1							SI	1	15					
100																			X			IN	1	16					
101																						IA		17					
102																						IA		18					
103																						IA		19					
104																						IA		20					
105																						IA		21					
106																						SI		22	2	20			
107																						SI		1					
108																				X	X	IA	1	2					
109																						IA		3					
110						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1							SI	1	4					
111																						IA		5					
112																						IN		6					
113																						IN		7					
114																						IA		8					
115																						IN		9					
116																						IA		10					
117																						IN		11					
118																				X		IN	1	12					
119																						SI		13					
120																						IA		14					
121																						IA		15					
122																						IN		16					
123																						IN		17					
124																						IA		18					
125							X															SI		19					
126																						IN		20					
127																						IA		21					
128																						IA		22	3	19			
129							X		X		X		X									IA		1					
130																						IN		2					
131																						IN		3					
132																						IN		4					
133	229	7																				IA		5					
1	229	9					X	X														SI		6					
2																						IA		7					
3													X									IA		8					
4																						SI		9					
5																						IA		10					
6													X									IA		11					
7														X								IA		12					
8													X									IA		13					
9													X									SI	1	14					
10						X	X	X	X	X	1		X									IA		15					
11																						IA		16					
12																						IN		17					
13																						IN		18					
14																						IA		19					
15																					X	IN	1	20					
16																			X			SI	1	21					
17																						IN		22	3	19			

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros		
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho																	
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	ext	int	int	ext					
18																								IN		1		
19																								IA		2		
20							X	X				X												IA		3		
21																								IN		4		
22																								IN		5		
23																								IN		6		
24																								IA		7		
25								X			X	X	X	X	1									SI	1	8		
26								X			X													SI		9		
27																								IA		10		
28																								IN		11		
29								X				X		X										SI		12		
30																								IA		13		
31																								IA		14		
32																								IN		15		
33																								IN		16		
34																								IA		17		
35																								IA		18		
36																								IA		19		
37																								IA		20		
38																								IA		21		
39																								IA		22	1	21
40								X																IA		1		
41																								IA		2		
42																								SI		3		
43																								IN		4		
44																								IN		5		
45																								SI		6		
46																								IA		7		
47																								IA		8		
48								X																IA		9		
49																								IA		10		
50																								IN		11		
51																								IA		12		
52																						X		IA	1	13		
53																								IA		14		
54																								IN		15		
55																								SI		16		
56																								IA		17		
57														X										SI		18		
58																								IA		19		
59																								IA		20		
60																								IN		21		
61																								IN		22	1	21
62					X							X	X											SI		1		
63								X																IA		2		
64																								IA		3		
65																								SI		4		
66																								SI		5		
67																								IA		6		
68																								IN		7		
69																								IN		8		
70																								IN		9		
71												X	X											SI		10		
72																								IN		11		
73																								IN		12		
74														X										IA		13		
75																								SI		14		
76																								SI		15		
77																						X		IN	1	16		
78																								IN		17		
79																								IA		18		
80																								IN		19		
81												X		X									X	IA	1	20		
82								X				X		X										IA		21		
83									X															IA		22	2	20
84																								IN		1		
85																								SI		2		
86																								IN		3		
87																								IA		4		
88																								IN		5		
89																								IN		6		
90																								IN		7		
91																								IN		8		
92								X	X															IA		9		
93																								IN		10		
94																								IN		11		
95																								IN		12		
96																								IA		13		

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación;
IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros			
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho					mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho							
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn					ext	int	int	ext						
97																							IN		14				
98																							IA		15				
99																							IA		16				
100																							IA		17				
101																							IN		18				
102																							IN		19				
103																							IN		20				
104							X	X				X		X									IA		21				
105																							SI		22	0 22			
106																							IA		1				
107								X															IN		2				
108																							IA		3				
109																							IN		4				
110														X									IA		5				
111																							IA		6				
112																							IA		7				
113																							SI		8				
114														X									IA		9				
115																							IA		10				
116																							IA		11				
117																							SI		12				
118							X	X			X												IA		13				
119																							IA		14				
120						X	X	X	X	1			X	X									SI	1	15				
121																							IN		16				
122																							IA		17				
123					X																		SI		18				
124																							IN		19				
125																							IN		20				
126												X											IA		21				
127																							IN		22	1 21			
128																							IN		1				
129																							SI		2				
130																							IA		3				
131												X											SI		4				
132											X	X	X	X	1								IA	1	5				
133																							IN		6				
134																						X	IA	1	7				
1	229	10																					IA		8				
2												X	X										IN		9				
3													X										IA		10				
4																							IA		11				
5													X										IA		12				
6												X	X										IA		13				
7																							IA		14				
8																					X	X	SI	1	15				
9																							IA		16				
10																							IN		17				
11								X															IN		18				
12												X									X	X	SI	1	19				
13																							SI		20				
14																							IA		21				
15																							IN		22	4 18			
16																							IN		1				
17																							IA		2				
18																							IA		3				
19																							IN		4				
20																							IA		5				
21								X	X														SI	1	6				
22							X	X	X	X	1			X									SI		7				
23					X																		SI		8				
24												X	X										SI		9				
25																							SI		10				
26																							IN		11				
27																							IN		12				
28																							IA		13				
29																							IN		14				
30																							SI		15				
31																							IN		16				
32																							SI		17				
33																							IN		18				
34																							IA		19				
35																							IN		20				
36																							IN		21				
37																							IA		22	1 21			
38																							IA		1				
39																							IA		2				
40																							IA		3				
41																							IA		4				

Donde e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación;
IA: Impregnado antiguo, IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros					
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho					inm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho									
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn					ext	int	int	ext								
42																							IA		5						
43																							IA		6						
44												X											IA		7						
45																							SI		8						
46																							IA		9						
47																							SI		10						
48																							IN		11						
49						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI	1	12					
50												X	X											IA		13					
51												X	X											IA		14					
52																								IA		15					
53																								IN		16					
54																								IA		17					
55																								IA		18					
56																								IN		19					
57																								IA		20					
58																						X		IN	1	21					
59																								IN		22	2	20			
60																				X				IA	1	1					
61																								IA		2					
62																								IN		3					
63																								SI		4					
64																								IN		5					
65																								IN		6					
66																								IA		7					
67											X													IA		8					
68																								SI		9					
69																								IA		10					
70																								IN		11					
71																								IA		12					
72																								IA		13					
73																								IA		14					
74																								IA		15					
75																								SI		16					
76						X	X	X	X	1														IN	1	17					
77																								IA		18					
78																								IN		19					
79																								IN		20					
80																								IA		21					
81																								IA		22	2	20			
82																								SI		1					
83								X	X			X	X											IA		2					
84																								IA		3					
85																								IA		4					
86														X										IA		5					
87																								SI		6					
88																								IA		7					
89																								IN		8					
90								X			X											X		IA	1	9					
91																								IN		10					
92																								IA		11					
93																								SI		12					
94																								IA		13					
95						X	X	X		1		X												IA	1	14					
96																								IA		15					
97								X					X											IA		16					
98																								IA		17					
99														X										IA		18					
100																								IN		19					
101																								IA		20					
102																								IN		21					
103																								IA		22	2	20			
104																								IA		1					
105																								IA		2					
106																								IA		3					
107								X	X															IN		4					
108																								IN		5					
109																								IA		6					
110																								IA		7					
111																								IA		8					
112																								IN		9					
113																								IA		10					
114																								SI		11					
115											X													SI		12					
116								X																IA		13					
117																								IA		14					
118												X	X											IA		15					
119																								IA		16					
120																								IA		17					

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma, ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros					
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho					mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho									
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn					ext	int	int	ext								
121																															
122	229	11																						IN		18					
1	229	13																						IA		18					
2																								IA		20					
3																								IA		21					
4																								IN		22	0	22			
5																								IA		1					
6																						X		IN	1	2					
7																								IN		3					
8																								IA		4					
9								X						X										IA		5					
10																								IA		6					
11																								IA		7					
12																								IA		8					
13																								IA		9					
14								X																IA		10					
15																								SI		11					
16								X																IN		12					
17																								IA		13					
18																								IA		14					
19																								IA		15					
20																								IA		16					
21																								IN		17					
22																								IN		18					
23								X					X											IN		19					
24								X					X											SI		20					
25																								SI		21					
26																								IN		22	1	21			
27																								IA		1					
28																								IA		2					
29																								IA		3					
30																								IA		4					
31																								IA		5					
32																								IA		6					
33																							X	SI		7					
34																								IA	1	8					
35																								IA		9					
36																								IA		10					
37																								IA		11					
38																								IA		12					
39																								IN		13					
40																								IN		14					
41																								IN		15					
42																								IN		16					
43																								IN		17					
44																								IN		18					
45								X	X															IA		19					
46																								IA		20					
47																							X	IN		21					
48																								IN	1	22	2	20			
49								X																IA		1					
50																								IA		2					
51																								IA		3					
52																								IA		4					
53													X	X	X	1								IN		5					
54																								IA	1	6					
55																								IN		7					
56																								SI		8					
57																								IA		9					
58																								IN		10					
59																								IA		11					
60																							X	SI		12					
61																								IA	1	13					
62																								IA		14					
63								X																IA		15					
64																								IA		16					
65																								IA		17					
66																								IA		18					
67																								IN		19					
68														X										SI		20					
69																								IA		21					
70																								IA		22	2	20			
71																								IA		1					
72													X	X										IA		2					
73															X									IA		3					
74																								IA		4					
75																								SI		5					
76																								IN		6					
77														X										SI		7					

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación, IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo, X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos								Desplazamiento		Apriestamiento		Sujecciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros					
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo				Riel derecho				mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho									
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn			ext	int	int	ext								
78						X	X	X	X	1	X	X	X		1							SI	1	9					
79																						IN		10					
80																						IA		11					
81																						SI		12					
82								X														SI		13					
83																						IA		14					
84																						IA		15					
85																						IA		16					
86																						IN		17					
87																						SI		18					
88											X	X										IA		19					
89																						IN		20					
90																						IA		21					
91																						IA		22	1	21			
92																						IA		1					
93																						SI		2					
94																						IA		3					
95																						IA		4					
96																						IA		5					
97																						IA		6					
98																						IN		7					
99						X	X	X	X	1		X	X									SI	1	8					
100																						IA		9					
101												X	X									IA		10					
102							X	X					X									SI		11					
103																				X		IN	1	12					
104																						IA		13					
105											X	X										IA		14					
106																						IA		15					
107																						IN		16					
108																						IN		17					
109																						SI		18					
110																						IA		19					
111																						IA		20					
112																						IN		21					
113																						SI		22	2	20			
114																						IA		1					
115																						IA		2					
116																						IA		3					
117																						IA		4					
118																						IA		5					
119																						IA		6					
120																						SI		7					
121																						SI		8					
1	229	14																				IA		9					
2																						IA		10					
3							X	X														IA		11					
4																						IN		12					
5																						IN		13					
6																						IA		14					
7																						IA		15					
8													X									IA		16					
9									X		X	X										IN		17					
10																						IA		18					
11							X	X														SI		19					
12																						IA		20					
13																						IA		21					
14																						SI		22	0	22			
15								X														IA		1					
16																						IA		2					
17					X			X												X		SI	1	3					
18																						IA		4					
19								X						X					X	X		SI	1	5					
20																						IN		6					
21																						IA		7					
22																						IA		8					
23																						IA		9					
24																						SI		10					
25																						IN		11					
26																						IN		12					
27																						IA		13					
28					X								X									SI		14					
29																						IA		15					
30																						IA		16					
31																						IA		17					
32																						IA		18					
33																						IN		19					
34																						IN		20					
35																						IN		21					

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma, ext: exterior, int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros		
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho									Riel izquierdo		Riel derecho						
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	ext	int	int	ext					
36																							IN		22	2	20	
37					X																		SI		1			
38																							IN		2			
39																							IN		3			
40																							IA		4			
41																							IA		5			
42								X															SI		6			
43																							IA		7			
44																							IA		8			
45																							IA		9			
46																							IA		10			
47																							IA		11			
48																				X			SI	1	12			
49																							IA		13			
50								X															IA		14			
51																							IN		15			
52																							IN		16			
53																							IN		17			
54					X			X			X		X										SI		18			
55																							IA		19			
56																							IA		20			
57																							IN		21			
58																							IN		22	1	21	
59							X	X	X	1		X	X	X	1								SI	1	1			
60										X													SI		2			
61								X	X														IA		3			
62																							IA		4			
63																							IN		5			
64																							IN		6			
65										X													IA		7			
66																							IA		8			
67																							IA		9			
68																							IA		10			
69																							IA		11			
70																			X	X			SI	1	12			
71																							IN		13			
72																							IA		14			
73					X																		SI		15			
74																							IN		16			
75										X													SI		17			
76																							SI		18			
77																							IA		19			
78																							IA		20			
79																							SI		21			
80																							IA		22	2	20	
81																							IN		1			
82																							IN		2			
83										X													IA		3			
84																							IA		4			
85																							IA		5			
86								X	X											X			SI	1	6			
87																				X			IA	1	7			
88																							SI		8			
89								X	X														IA		9			
90										X													IA		10			
91																							IA		11			
92																							IA		12			
93																							IA		13			
94													X							X	X		SI	1	15			
95										X			X										IA		16			
96																							IA		17			
97																							IN		18			
98																					X		SI	1	19			
99																							IA		20			
100																							IN		21			
101																							IA		22	4	18	
102																							SI		1			
103																							IA		2			
104																							IA		3			
105																							IA		4			
106																					X		SI	1	5			
107								X					X										SI		6			
108																					X		SI	1	7			
109																							IA		8			
110																							IA		9			
111																					X		SI	1	10			
112																							IN		11			
113																				X			IN	1	12			
114																												

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros		
			Quebrados	Rayadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho									Riel izquierdo		Riel derecho						
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	ext	int	int	ext					
115																						IA		13				
116																						IA		14				
117																						IA		15				
118																						SI		16				
119							X	X				X	X	X	1							SI	1	17				
120																						IN		18				
121																						SI		19				
122																						IA		20				
123																				X		SI	1	21				
124																						IA		22	6	16		
125																						IA		1				
126																						IN		2				
127																						IA		3				
128							X	X														SI		4				
129						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1							SI	1	5				
130																						IA		6				
131																						IA		7				
132																						IA		8				
133	229	15																				IN		9				

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

RESULTADOS INSPECCIÓN VISUAL DURMIENTES CORREDOR CHIMBARONGO - CHILLÁN (SECTOR SAN CARLOS)

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujecciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros		
	Km	Poste	Quebrados	Rayadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho					mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho						
						e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn					ext	int	int	ext					
1	379	1																				SI	1	1				
2																						IN	1	2				
3						X	X					X	X	X	X	1						SI	1	3				
4						X			X	1												IN	1	4				
5																						SI		5				
6																						IA		6				
7									X					X								IA		7				
8																						IA		8				
9																						IA		9				
10																						IN		10				
11									X											X		SI	1	11				
12																				X		IA	1	12				
13						X	X	X	X	1											X		IA	1	13			
14						X	X	X		1	X		X									IA	1	14				
15						X			X		X	X		X	1					X		IA	1	15				
16																						IA		16				
17																				X		IA	1	17				
18												X	X							X		SI	1	18				
19						X		X			X	X	X	X	1					X		IA	1	19				
20																						IA		20				
21																						IA		21				
22												X	X	X	X	1				X	X		IA	1	22	13	9	
23												X	X	X	X	1						SI	1	1				
24								X	X											X	X	X	SI	1	2			
25																						SI		3				
26														X						X		SI	1	4				
27																				X	X	SI	1	5				
28						X						X										IA		6				
29						X	X	X	X	1	X	X	X		1							SI	1	7				
30						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1													

Donde: e1: tirafondo exterior 1; i2: tirafondo interior 2; i3: tirafondo interior 3; e4: tirafondo exterior 4; fn: fuera norma; ext: exterior; int: interior; SI: sin impregnación; IA: Impregnado antiguo; IN: Impregnado nuevo; X y 1: Fuera norma

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros	
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho									Riel izquierdo		Riel derecho					
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	ext	int	int	ext				
381																						IN		7			
382																						IA		8			
383																						IA	1	9			
384																				X							
385																						IN		10			
386																						IA		11			
387																						IN		12			
388																				X			SI	1	13		
389																						IN		14			
390																						IA		15			
391																						IN		16			
392																						IN		17			
393																					X		SI	1	18		
394																				X	X		IN	1	19		
395	379	6																				IN		20			
396																				X			IA	1	21		
397																						SI	1	22	9	12	
398																						IN		1			
399																				X	X	X	SI	1	2		
400																						IN		3			
401																						IN		4			
402																						IN		5			
403																						IN		6			
404																						IA		7			
405																						IA		8			
406																						SI		9			
407																						IA		10			
408																						IA		11			
409																					X		IA	1	12		
410																				X	X		SI	1	13		
411																						IA		14			
412																						IA		15			
413																						IN		16			
414																				X		IN	1	17			
415																						SI	1	18			
416																				X	X	X	IN	1	19		
417																						IN		20			
418																					X	X	IA	1	21		
419					X																		SI	1	22	7	15
420																						X	X	SI	1	1	
421																				X		X	SI	1	2		
422																						X	X	SI	1	3	
423																						X		IA	1	4	
424																								IA		5	
425																						X		IN		6	
426																				X	X		IN	1	7		
427																						X		SI	1	8	
428																					X	X	IN	1	9		
429																						X	X	IA	1	10	
430																								IN		11	
431																								IN		12	
432																						X		SI	1	13	
433																								IA		14	
434																								IA		15	
435																								IA		16	
436																								IN		17	
437																								IA		18	
438																								IA		19	
439																								IA	1	20	
440																								IA		21	
441																								IA		22	
442																								IN	1	1	
443																								SI		2	
444																								SI	1	3	
445																								IN		4	
446																								SI	1	5	
447																								SI	1	6	
448																								IN		7	
449																								SI	1	8	
450																								IN		9	
451																								IN		10	
452																								IA		11	
453																								SI		12	
454																								IN		13	
455																								IA		14	
456																											

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros		
			Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho									Riel izquierdo		Riel derecho						
	Km	Poste	e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	ext	int	int	ext								
669																	X			X	IN	1	9					
670																					IA		10					
671																			X		IA	1	11					
672																					IA		12					
673																					IA		13					
674																					IA		14					
675												X									SI		15					
676																					SI		16					
677								X													SI		17					
678																		X			IA	1	18					
679						X	X	X		1									X		SI	1	19					
680						X		X									X	X	X		IA		20					
681					X	X	X	X	X	1	X	X									SI	1	21					
682																					IA		22	10	9			
683													X	X							SI		1					
684																					IA		2					
685																					IA		3					
686							X	X					X								IA		4					
687					X															X	SI	1	5					
688														X				X	X		IA	1	6					
689																		X			IN	1	7					
690														X							SI		8					
691																		X	X		IA	1	9					
692																		X			IA	1	10					
693								X	X												IA		11					
694								X	X												IA		12					
695																					SI		13					
696									X												IA		14					
697																	X	X	X		SI	1	15					
698																	X	X			IN	1	16					
699																					IN		17					
700																					IA		18					
701																					IA		19					
702					X								X								SI	1	20					
703																					SI		21					
704					X						X	X	X	X	1					X	SI	1	22	9	10			
705																					IN	1	1					
706																	X	X	X		SI	1	2					
707																					IN		3					
708																					IA		4					
709																					IA		5					
710																					IA		6					
711																			X		IA	1	7					
712																					IA		8					
713					X																SI	1	9					
714																					IN		10					
715																					IN		11					
716																	X	X			SI	1	12					
717																	X	X			SI	1	13					
718																					IN		14					
719																					IA		15					
720																	X				SI	1	16					
721																					SI		17					
722								X	X												IA		18					
723																					IN		19					
724	379	11																			IA	1	20					
725	379	13																			IA		21	8	13			
726									X												IA		1					
727																					IA		2					
728																					IA		3					
729																					IA		4					
730								X	X												IA		5					
731																					SI		6					
732																					IN		7					
733																					SI		8					
734									X		X										IN		9					
735																					IN		10					
736																					SI		11					
737																					SI		12					
738																			X	X	SI	1	13					
739						X	X	X		1	X	X	X	X					X		SI	1	14					
740						X	X					X	X	X	1						SI	1	15					
741													X	X	X						SI		16					
742								X	X			X	X	X	1						SI	1	17					
743											X	X	X	X	1						IA		18					
744									X												IN		19					
745																					IN		20					
746																					IN		21					
747																					IA		22	4	15			
748																					SI		1					
749																												

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros		
			Quebrados	Rajadura	Pudricion	Riel izquierdo					Riel derecho									Riel izquierdo		Riel derecho						
	Km	Poste				e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn	mm	fn	%	fn	ext	int	int	ext					
765						X	X															IA		17				
766																						IA		18				
767																						IA		19				
768																			X	X		IA	1	20				
769																						SI		21				
770																						IN		22	3	18		
771																						IA		1				
772																						IN		2				
773																						IA		3				
774																						IN		4				
775																						IN		5				
776																						IA	1	6				
777																				X		SI	1	7				
778																				X	X	IN		8				
779					X									X							X	X	SI	1	9			
780																					X	X	SI	1	10			
781																					X		IN	1	11			
782					X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	1					X	X		SI	1	12			
783																						IN		13				
784																						IN		14				
785																						IA		15				
786							X	X												X		IA	1	16				
787																						IN		17				
788																						IN		18				
789																						IA		19				
790																						IA		20				
791																						IA		21				
792																						IA		22	7	13		
793																					X		IA	1	1			
794																						IA		2				
795																						IA		3				
796																						IA	1	4				
797																						IN		5				
798																					X		SI	1	6			
799					X		X	X	X	1												X		SI	1	7		
800																							IA	1	8			
801					X						X	X	X	X	1								SI	1	9			
802																							IA		10			
803																							IA		11			
804																							SI		12			
805																							SI		13			
806																						IN		14				
807																					X	X	IN	1	15			
808					X																		SI	1	16			
809																							SI		17			
810																							IA		18			
811																							IN		19			
812																							IN		20			
813					X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	1					X	X	X	X	SI	1	21		
814																							IA		22	9	8	
815																							IN		1			
816																					X		SI	1	2			
817																							SI		3			
818																							SI		4			
819																							IA		5			
820																							IA		6			
821																							SI	1	7			
822																							SI	1	8			
823																							IA		9			
824																						X	IN	1	10			
825																							IN		11			
826																					X	X	SI	1	12			
827					X																		IN		13			
828																							SI		14			
829																							IA		15			
830																							IN		16			
831																							SI	1	17			
832																					X		IA	1	18			
833																							IA		19			
834																							IN		20			
835																							IN		21			
836	379	14																				X	X	SI	1	22	8	11
837																							IA		1			
838																							IN		2			
839																						X	X	SI	1	3		
840																							SI		4			
841																							SI		5			
842																					X		SI					

Durmiente	Ubicación		Fuera norma (fn)			Tirafondos										Desplazamiento		Aplastamiento		Sujeciones				Tipo durmiente	Durmiente fuera de norma	Collera 12 metros		
	Km	Poste	Quebrados	Rajadura	Pudrición	Riel izquierdo					Riel derecho					mm	fn	%	fn	Riel izquierdo		Riel derecho						
						e1	i2	i3	e4	fn	e1	i2	i3	e4	fn					ext	int	int	ext					
854																		X	X			SI	1	18				
855																						IN	1	19				
856							X	X				X	X	X	1				X	X			SI	1	20			
857																						IN		21				
858																				X	X	IA	1	22	12	3		
859																					X		IN	1	1			
860																									2			
861										X	X	X	X	1							X	X	IA	1	3			
862												X	X								X	X	SI	1	4			
863						X	X	X		1	X	X	X	X	1									SI	1	5		
864																			X	X			IA	1	6			
865																									7			
866																									8			
867																									9			
868						X	X	X		1	X	X	X		1								IA	1	10			
869											X	X									X		SI	1	11			
870								X	X				X									X	X	SI	1	12		
871						X	X	X		1	X	X								X		X		SI	1	13		
872																								IN		14		
873					X								X											SI	1	15		
874																								SI		16		
875						X	X	X	X	1	X	X	X	X	1									SI	1	17		
876																			X	X	X	X	SI	1	18			
877					X	X						X	X										SI	1	19			
878												X	X										IA		20			
879					X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	1								SI	1	21			
880						X	X				X	X											SI		22	14	0	
881																							IA		1			
882																							IA		2			
883													X										IA		3			
884																				X			IN	1	4			
885																							IN		5			
886																							IN		6			
887												X								X			SI	1	7			
888																							IA		8			
889						X	X	X		1													SI	1	9			
890																							IA		10			
891																							SI		11			
892							X	X	X	1										X			SI	1	12			
893					X			X															SI	1	13			
894																							SI		14			
895																							SI		15			
896																							IN		16			
897							X							X									SI		17			
898																							IA		18			
899																							IA		19			
900																			X				SI	1	20			
901																							SI		21			
902																							IA		22	6	13	
903																							IN		1			
904																							IA		2			
905																							IA		3			
906																							IN		4			
907							X	X				X								X	X		SI	1	5			
908											X	X									X		IN	1	6			
909																							SI		7			
910							X	X															IA		8			
911																							IN		9			
912																							IN		10			
913																							IN		11			
914																							IN		12			
915																				X	X	X	SI	1	13			
916																							SI		14			
917																							IA		15			
918																							SI		16			
919																							IA		17			
920																							IN		18			
921																							IN		19			
922																							IA		20			
923																							SI		21			
924																					X		IA	1	1			
925																							IN		2			
926																					X	X	SI	1	3			
927																							IN		4			
928																							IA		5			
929																												

ANEXO 3

FOTOGRAFÍAS RELACIONADAS



Foto 1. La fotografía captada en el kilómetro 203, poste 1, zona Molina, muestra el equipo de trabajo formado por un inspector y dos ayudantes.



Foto 2. En la foto capturada en la misma zona se aprecia pudrición en un durmiende sin impregnación. En la unidad siguiente, correspondiente a un durmiende impregnado antiguo, no presenta deterioro.



Foto 3. En este durmiente de la zona de Molina se aprecia una importante pudrición bajo la silla de asiento y en la cabeza del durmiente. Por lo general, en los durmientes que presentan pudrición los tirafondos no están cumpliendo su función de anclaje. Se observa, además, que la vegetación comienza a crecer entre el balasto.



Foto 4. En la zona de San Rafael se encontró un durmiente sin impregnación, quebrado en la zona de la silla de asiento.



Foto 5. . La fotografía captada en el kilómetro 229, zona San Rafael, muestra el equipo de trabajo que participó en la inspección y el estado general de la vía en esa zona.



Foto 6. La fotografía muestra la ausencia de un tirafondo en la silla de asiento de un durmiente sin impregnación. El tirafondo adyacente se está levantando debido a vibraciones ocasionadas por el paso de los trenes.



Foto 7. El primer durmiente (abajo) corresponde a uno nuevo impregnado. Junto a este se encuentran una serie de durmientes sin impregnación en mal estado (teniendo pudrición y/o tirafondos sueltos). Este es un punto de debilidad de una vía clase E, debido a que la norma no permite 2 durmientes consecutivos en mal estado. También se aprecia pasto y la falta de hombro en la distribución del balasto, no obstante que la vista fue extraída de una recta de gran longitud.



Foto 8. Los dos durmientes centrales presentan pudrición. Se observa la presencia de pasto junto a los durmientes.



Foto 9. En la zona del estudio se verifica una velocidad de 135 km/h a bordo de la cabina del automotor UTS 444 del servicio Terrasur.



Foto 10. En el corredor se visualiza balasto dejado al lado de la vía para realizar mantención de la superestructura.



Foto 11. Velocidad máxima fotografiada en la cabina del automotor UTS 444 en la zona de estudio, 145 km/h, velocidad propia de un corredor clase E.



Foto 12. Fotografía tomada en el kilómetro 379, block San Carlos - Cocharcas, sector de inspección de durmientes. En este tramo se registró una velocidad de 135 km/h.



Foto 13. El primer durmiente (abajo) es uno del tipo no impregnado, incluso con marca del año 95. Junto a él se aprecian durmientes del tipo no impregnado, impregnado antiguo e impregnado nuevo.



Foto 14. Vista general de la vía en el kilómetro 379. Esta zona pierde el estándar de vía debido a la cantidad de durmientes sin impregnación que se encuentran agrupados y que eventualmente están afectados por biodeterioro, tirafondos y/o sujeciones sueltas.



Foto 15. Una de las limitantes para el desarrollo de mayores velocidades en el corredor, es la protección de la vía en cruces a nivel en forma manual.



INFOR
Instituto Forestal

SANTIAGO / CHILE

Huérfanos 554

Casilla 3085

Fono: (56-2) 693 0700

Fax: (56-2) 638 1286

CONCEPCION

Camino a Coronel

km. 7,5 - Casilla 109 C

Fono: (56-41) 27 9273

Fax: (56-41) 27 9273

VALDIVIA

Fundo Teja Norte

Casilla 385

Fono: (56-63) 21 1476

Fax: (56-63) 21 8968

COYHAIQUE

Baquedano 645

Fono: (56-67) 23 3585

Fax: (56-67) 23 3585

e-mail: info@infor.cl

web: <http://www.infor.cl>